

PIZZAROTTI

Centre Pénitencier Saint Laurent du Maroni GUYANE

Dossier LGEN.N.378

Note de calculs de pieux de niveau G2-AVP

Octobre 2023



Division Ingénierie Géotechnique

 **GINGER**
CEBTP

*PIZZAROTTI***CENTRE PENITENCIER DE SAINT LAURENT DU MARONI**

Guyane

Note de calculs de Pieux

Ind	Date	Rédacteurs	Vérificateur	Approbateur	Contenu	Observations
1	02/10/2023	D. RAULIN	E. BERNARD	M. MARTIN	35 pages + annexes	Version initiale
2	03/10/2023	D. RAULIN	E. BERNARD	M. MARTIN	35 pages + annexes	Divers

A compter du paiement intégral de la mission, le client devient libre d'utiliser le rapport et de le diffuser à condition de respecter et de faire respecter les limites d'utilisation des résultats qui y figurent et notamment les conditions de validité et d'application du rapport.

Sommaire

1	Généralités.....	6
1.1	Introduction	6
1.2	Documents pris en compte	6
2	Description du projet	7
2.1	Situation-Environnement.....	7
2.2	Description du projet	7
3	Synthèse géotechnique	10
3.1	Contexte géologique.....	10
3.2	Aléa sismique.....	10
3.3	Contexte géotechnique	11
3.3.1	Données géotechniques	11
3.3.2	Lithologie	12
3.3.3	Caractéristiques géotechniques mécaniques.....	16
3.3.4	Caractéristiques géotechniques au laboratoire.....	19
3.3.5	Hydrogéologie	25
4	Application au projet.....	26
4.1	Principe de fondations	26
4.2	Pieux de type vissé moulé	26
4.3	Pieux de type métallique battu fermé	30
4.4	Suite des études	35

Liste des Figures

FIGURE 1 : PLAN DE SITUATION	7
FIGURE 2 : PLAN MASSE DU PROJET	8
FIGURE 3 : INTERPRETATION ROBERTSON – ESSAI PS1BIS	16
FIGURE 4 : INTERPRETATION ROBERTSON – ESSAI PS2BIS	16
FIGURE 5 : INTERPRETATION ROBERTSON – ESSAI PS6BIS	16
FIGURE 6 : INTERPRETATION ROBERTSON – ESSAI PS8BIS	16

Liste des Tableaux

TABEAU 1 : CHARGES PAR PIEU SELON LES BATIMENTS	9
TABEAU 2 : COUPES LITHOLOGIQUES – PREMIERS BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX TYPE VISSE MOULE	13
TABEAU 3 : COUPES LITHOLOGIQUES – AUTRES BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX TYPE VISSE MOULE	13
TABEAU 4 : COUPES LITHOLOGIQUES – DERNIERS BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX TYPE VISSE MOULE	14
TABEAU 5 : COUPES LITHOLOGIQUES – PREMIERS BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX DE TYPE METALLIQUE BATTU FERME	14
TABEAU 6 : COUPES LITHOLOGIQUES – AUTRES BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX DE TYPE METALLIQUE BATTU FERME	15
TABEAU 7 : COUPES LITHOLOGIQUES – DERNIERS BATIMENTS PREVUS SUR PIEUX DE TYPE METALLIQUE BATTU FERME	15
TABEAU 8 : CARACTERISTIQUES PENETROMETRIQUES	17
TABEAU 9 : SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°1-SABLE TRES LACHE	20
TABEAU 10 : ZONE DE PIEUX VISSES - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°2-ARGILE MOLLE A RAIDE	21
TABEAU 11 : ZONE DE PIEUX BATTUS - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°2-ARGILE MOLLE A RAIDE	21
TABEAU 12 : ZONE DE PIEUX VISSES - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°3-SABLE LACHE A DENSE	22
TABEAU 13 : ZONE DE PIEUX BATTUS - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°3-SABLE LACHE A DENSE	22
TABEAU 14 : ZONE DE PIEUX VISSES - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°4-ARGILE SABLEUSE	23
TABEAU 15 : ZONE DE PIEUX BATTUS - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°4-ARGILE SABLEUSE	23
TABEAU 16 : ZONE DE PIEUX VISSES - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°5-ALTERATION	24
TABEAU 17 : ZONE DE PIEUX BATTUS - SYNTHESE DE LABORATOIRE – FORMATION N°5-ALTERATION	24
TABEAU 18 : PARAMETRES DE PREDIMENSIONNEMENT DE PIEUX VISSES MOULES – PREMIERE SERIE DE BATIMENTS	27
TABEAU 19 : PARAMETRES DE PREDIMENSIONNEMENT DE PIEUX VISSES MOULES – DEUXIEME SERIE DE BATIMENTS	28
TABEAU 20 : PREDIMENSIONNEMENT DES PIEUX VISSES MOULES	29
TABEAU 21 : PARAMETRES DE PREDIMENSIONNEMENT DE PIEUX METALLIQUES BATTUS FERMES	31
TABEAU 22 : PREDIMENSIONNEMENT DES PIEUX METALLIQUES BATTUS FERMES	32
TABEAU 23 : PREDIMENSIONNEMENT DES PIEUX VISSES MOULES – GREFFE ET PARLOIR	34

ANNEXES

Annexe 1 : Extrait norme NF P94-500

Annexe 2 : Résultat des investigations in situ

1 Généralités

1.1 Introduction

A la demande et pour le compte de **PIZZAROTTI**, **GINGER-CEBTP** a réalisé une synthèse géotechnique et une note de calculs de pieux préliminaire dans le cadre du projet de **Centre Pénitencier**, à Saint-Laurent du Maroni, en Guyane.

Cette note comprend :

- Une synthèse géotechnique préliminaire de l'ensemble des investigations géotechniques disponibles,
- Des exemples de calculs de pieux.

1.2 Documents pris en compte

Dans le cadre de cette note, nous avons pris en compte les documents suivants :

- Rapport de synthèse géotechnique établi par FUGRO (dossier 204439 – rapport indice 1 du 10/01/2022),
- Rapport d'investigations géotechniques de GINGER CEBTP (dossier A002.M0076 – rapport indice 1 du 25/01/2023) et ses annexes.

Par ailleurs, nous avons pris en compte la note de prédimensionnement établie par PIZZAROTTI et certains éléments de prédimensionnement proposés par l'entreprise de fondations spéciales du Groupement.

2 Description du projet

2.1 Situation-Environnement

Le projet se situe sur le secteur de la crique Margot, en bord de la RN1, à l'Est de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni (973).




Figure 1 : Plan de situation

2.2 Description du projet

Il est prévu la construction d'un pôle judiciaire et pénitencier. Il sera constitué de plusieurs bâtiments de type Rdc à R+3 et de miradors en R+5.

Le pôle comprendra :

- Un tribunal judiciaire (surface utile d'environ 3300 m²),
- Un centre pénitencier (surface utile d'environ 18000 m²),
- Une antenne Service Pénitentiaires d'Insertion et de Probation (SPIP) (surface utile d'environ 650 m²),
- Une antenne Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (DPJJ) (surface utile d'environ 430 m²).
- Une maison de la Cité,
- Un tunnel/galerie,
- Deux miradors,
- Des zones de circulation et de stationnement (≈15000m²).

Le plan en page suivante indique schématiquement le plan masse du projet.




Figure 2 : Plan masse du projet

Selon les éléments communiqués, les charges à reprendre par pieux sont estimées aux valeurs suivantes :

Domaine	Bâtiment	Type de pieu envisagé	Charge par pieu ELS- Caractéristique en tonnes	Charge par pieu ELU- fondamental en tonnes
DOMAINE PENTITENTIAIRE	QCD	Vissé moulé	70	91
	QMA1	Battu	49	63
	QMA2	Battu	49	63
	GREFFE	Battu	50	65
	PARLOIR	Battu	54	69
	PEP	Battu	50	64
	QAE	Battu	46	59
	Q-FEMMES	Vissé moulé	87	112
	QI-QD-UDV	Battu	54	70
	GYMNASE	Battu	50	65
	Q MINEURS	Vissé moulé	74	96
	SAB/SAP- Logistique	Vissé moulé	63	81
	MIRADOR 1	Vissé moulé	41	54
	MIRADOR 2	Vissé moulé	41	54
	AFA	Battu	37	48
	QSL	Vissé moulé	35	45
DOMAINE JUDICIAIRE	TRIBUNAL JUDICIAIRE	Vissé moulé	122	158
	SPIP/DPJJ	Vissé moulé	42	54
	MAISON DE LA CITE	Vissé moulé	96	125

Tableau 1 : Charges par pieu selon les bâtiments

Nota :

- Toutes les charges ci-dessus sont des charges verticales en compression,
- Ces ordres de grandeurs sont réputés inclure 10t de frottement négatif,
- Pour les miradors, on s'attend également à des efforts en traction, l'intensité de ces efforts de traction n'étant pas connue à ce stade.

3 Synthèse géotechnique

3.1 Contexte géologique

Selon la carte géologique, on s'attend à rencontrer, du haut vers le bas :

- **Alluvions récentes** aux abords de la crique Margot (à l'Ouest de la zone d'étude-hors projet),
- **Dépôts de la série de Coswine** ; sables marins et argiles bicolores renfermant des intercalations lenticulaires de sables et graviers,
- **Dépôts sableux de la série détritique** ; il s'agit de sables +/- grossiers rarement argileux mais comportant des intercalations lenticulaires kaolineuses avec parfois des graviers,
- **Substratum de granite migmatitique** à grains grossiers. Ce granite affleure dans la crique Margot, en aval du pont routier.

Les études préliminaires du site ont confirmé la présence d'un horizon à dominante argileuse interprété comme étant les dépôts de Coswine, surmontant un horizon à dominante sableuse interprété comme faisant partie de la série détritique. Le substratum rocheux n'avait pas été atteint lors des reconnaissances préliminaires.

3.2 Aléa sismique

Selon le décret 2010-1255 du 22-10-2010, la commune de Saint Laurent du Maroni est en zone de sismicité très faible (zone sismique n°1).

Selon l'arrêté précité et les arrêtés émis entre le 25 octobre 2010 et le 1 Août 2022, modifiant l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de classe dite "à risque normal", aucune disposition n'est requise vis-à-vis du risque sismique.

3.3 Contexte géotechnique

3.3.1 Données géotechniques

Dans le cadre des études G1PGC, il a été réalisé les investigations suivantes entre octobre 2019 et février 2020 :

- **Six essais au pénétromètre statique (PS1, PS5, PS8, PS13, PS18 et PS21)**, menés jusqu'à une profondeur maximale de 7.5 à 8.1m (critère d'arrêt=déviations du train de tiges ou refus).
- **Huit essais au pénétromètre dynamique léger (PDL10 à PDL12, PDL15 à PDL17, PDL20 et PDL22)**, menés au refus ou jusqu'à une profondeur maximale de 6.0m.
- **Quatre sondages à la tarière mécanique $\phi 63\text{mm}$ (STM4, STM13, STM18 et STM21)**, menés à une profondeur de 4.0 à 5.6m.
- **Douze sondages à la tarière à main $\phi 50\text{mm}$ (STL6, STL9 à STL12, STL14 à STL20 et STL22)**, menés à une profondeur de 1.7 à 2.3m.
- **Huit essais de perméabilité (PE4, PE12, PE13, PE18, PE20 et PE24)**, menés en surface avec un dispositif type Porchet à charge constante.
- **Trois équipements piézométriques (PZ1, PZ8 et PZ21)**.
- **Huit sondages à la pelle mécanique (PM1 à PM3, PM7, PM8 et PM23 à PM25)**.

Les coordonnées des têtes de sondage ont été relevées avec un GPS en X, Y, Z dans le référentiel RFG95 en projection UTM 22 N.

Quelques essais de laboratoire ont été réalisés (identifications).

En complément, l'APIJ a fait réaliser les investigations suivantes en 2022 :

- **Dix sondages pressiométriques (SP1 à SP7-8 et SP9 à SP11)** descendus entre 14.3 et 21.2m de profondeur.
- **Dix-neuf sondages à la tarière hélicoïdale $\phi 63\text{mm}$ (TA1 à TA19)** descendus entre 6 et 15m de profondeur.
- **Dix sondages carottés (SC1 à SC10)** descendus entre 10 et 20m de profondeur.
- **Vingt essais au pénétromètre statique (PS1 à PS20)**, descendus entre 6.2 et 11.8m de profondeur et dont plusieurs ont été doublés suite à un dysfonctionnement de la pointe.
- Quatre des sondages ci-dessus ont été équipés en **piézomètre (SP1, SP3, SC9 et SC10)**.

Ces **essais de laboratoire** ont été réalisés :

- Identifications : teneurs en eau (129u), granulométrie (129u), limites d'Atterberg (73u) ou VBS (57u),
- Teneurs en matières organiques et CaCO_3 ,
- Essais œdométriques (4u),
- Essais triaxiaux (2u),
- Analyse de l'agressivité chimique des eaux et des sols vis-à-vis des bétons.

Les résultats bruts des investigations in-situ sont joints en annexe 2 de cette note.

3.3.2 Lithologie

Le site est hétérogène. Cependant, la succession lithologique suivante est fréquemment rencontrée du haut vers le bas, sous un mince horizon de terre végétale :

- Sols à dominante sableuse +/- vasard et de compacité très lâche,
- Sols à dominante argileuse de consistance molle à raide,
- Sols à dominante sableuse de compacité lâche à dense,
- Sols argilo sableux,
- Altération du substratum, argilo sableuse,
- Substratum granitique.

Certaines formations sont localement absentes. Des passages argileux sont rencontrés au sein des sols à dominante sableuse et inversement, des passages sableux sont rencontrés localement dans des sols à dominante argileuse. Enfin, le substratum rocheux a été atteint par peu de sondages bien que ces derniers soient descendus à une vingtaine de mètres de profondeur.

Pour les essais de pénétration statique, la coupe de sol est interprétée dans les abaques de Robertson.

Les tableaux en pages suivantes donnent la lithologie sondage par sondage, pour les investigations disponibles sur le site du projet et situées dans l'emprise ou à proximité des bâtiments projetés.

Ces sondages sont regroupés bâtiment par bâtiment.

Les premiers tableaux concernent les bâtiments pour lesquels des pieux de type vissé moulé sont envisagés.

Les derniers tableaux concernent les bâtiments pour lesquels des pieux de type battus sont envisagés.

Un indice 2022 est ajouté au nom des sondages complémentaires réalisés en 2022 pour éviter une confusion avec les campagnes précédentes.

FORMATION DE SOL	SONDAGE	TRIBUNAL 1 SPIP/DPJJ				MAISON DE LA CITE						AFA				QSL		
		PM1	PS1	TA1(2022)	PS1(2022)	PM8	PS8	SC2(2022)	PS2(2022)	SP2(2022)	PS4(2022)	SP3(2022)	SC3(2022)	PS3(2022)	TA2(2022)	PS12(2022)	TA12(2022)	SP9(2022)
	Surface topo. (NGG)	+0.00	+0.00	+0.00	+3.31	+4.02	+0.00	+3.80	+3.85	+0.00	+3.93	+0.00	+4.26	+4.27	+0.00	+4.29	+4.50	+0.00
1-Sable très lâche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	1.00	0.30	Non identifié	0.60	0.50	Non identifié	0.50	Non identifié	1.00	1.00	Non identifié	0.30	0.30	Non identifié
	Epaisseur (m)				1.00	0.30		0.60	0.50		0.50		1.00	1.00		0.30	0.30	
	Altitude (NGG)				+2.31	+3.72		+3.20	+3.35		+3.43		+3.26	+3.27		+3.99	+4.20	
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	> 3	3.40	4.90	4.50	1.50	1.50	1.35	1.30	0.50	1.30	6.20	5.00	5.50	7.00	1.50	1.50	4.00
	Epaisseur (m)	> 3	3.40	4.90	3.50	1.20	1.50	0.75	0.80	0.50	0.80	6.20	4.00	4.50	7.00	1.20	1.20	4.00
	Altitude (NGG)	< 0.22	-0.30	-1.30	-1.19	+2.52	+2.52	+2.45	+2.55	+3.35	+2.63	-2.18	-0.74	-1.23	-2.66	+2.79	+3.00	+0.51
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	Non identifié	> 8.1	14.00	10.00	> 2.7	> 8	7.45	7.50	10.50	9.20	11.00	10.00	6.30	> 15	10.50	11.50	10.50
	Epaisseur (m)		> 4.7	9.10	5.50	> 1.2	> 6.5	6.10	6.20	10.00	7.90	4.80	5.00	0.80	> 8	9.00	10.00	6.50
	Altitude (NGG)		< -5	-10.40	-6.69	< 1.32	< -3.98	-3.65	-3.65	-6.65	-5.27	-6.98	-5.74	-2.03	< -10.66	-6.21	-7.00	-5.99
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 11.13	Non identifié	Non identifié	8.00	> 10.25	Non identifié	> 11.03	Non identifié	Non identifié	> 7.16	Non identifié	> 13.87	> 15	17.30
	Epaisseur (m)				> 1.13			0.55	> 2.75		> 1.83			> 0.86		> 3.37	> 3.5	6.80
	Altitude (NGG)				< -7.82			-4.20	< -6.4		< -7.1			< -2.89		< -9.58	< -10.5	-12.79
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	> 15	Non identifié	Non identifié	Non identifié	13.80	Non identifié	17.50	Non identifié	19.50	> 20	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 20.39
	Epaisseur (m)			> 1				5.80		7.00		8.50	> 10					> 3.09
	Altitude (NGG)			< -11.4				-10.00		-13.65		-15.48	< -15.74					< -15.88
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 15.8	Non identifié	> 18.5	Non identifié	> 20.24	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)							> 2		> 1		> 0.74						
	Altitude (NGG)							< -12		< -14.65		< -16.22						

Tableau 2 : Coupes lithologiques – Premiers Bâtiments prévus sur pieux type vissé moulé

FORMATION DE SOL	SONDAGE	Q-FEMMES						Q-MINEURS					QCD				
		STL16	PDI16	SC4(2022)	PS13(2022)	SC5(2022)	SP7-8(2022)	TA16(2022)	SC8(2022)	PS16(2022)	PS18(2022)	TA14(2022)	PS16(2022)	TA14(2022)	SC8(2022)	TA16(2022)	PS18(2022)
	Surface topo. (NGG)	+2.70	+0.00	+0.00	+2.67	+0.00	+0.00	+2.19	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+2.19	+0.00
1-Sable très lâche	Profondeur (m)	0.30	Non identifié	Non identifié	1.00	Non identifié	Non identifié	0.40	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	0.40	Non identifié
	Epaisseur (m)	0.30			1.00			0.40								0.40	
	Altitude (NGG)	+2.40			+1.67			+1.79								+1.79	
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	> 2.3	1.50	4.30	5.50	4.80	5.50	4.80	5.90	1.50	2.20	Non identifié	1.50	Non identifié	5.90	4.80	2.20
	Epaisseur (m)	> 2	1.50	4.30	4.50	4.80	5.50	4.40	5.90	1.50	2.20		1.50		5.90	4.40	2.20
	Altitude (NGG)	< 0.4	+1.20	-1.03	-2.83	-2.46	-3.09	-2.61	-3.62	+1.39	+1.17		+1.39		-3.62	-2.61	+1.17
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	Non identifié	> 5.2	5.90	6.50	5.70	5.70	Non identifié	Non identifié	4.00	> 6.38	> 7	4.00	> 7	Non identifié	Non identifié	> 6.38
	Epaisseur (m)		> 3.7	1.60	1.00	0.90	0.20			2.50	> 4.18	> 7	2.50	> 7			> 4.18
	Altitude (NGG)		< -2.5	-2.63	-3.83	-3.36	-3.29			-1.11	< -3.01	< -3.88	-1.11	< -3.88			< -3.01
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	15.20	> 7.16	14.20	14.20	Non identifié	Non identifié	> 7.21	Non identifié	Non identifié	> 7.21	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)			9.30	> 0.66	8.50	8.50			> 3.21			> 3.21				
	Altitude (NGG)			-11.93	< -4.49	-11.86	-11.79			< -4.32			< -4.32				
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	> 20	Non identifié	15.20	Non identifié	> 6	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 6	Non identifié
	Epaisseur (m)			> 4.8		1.00		> 1.2								> 1.2	
	Altitude (NGG)			< -16.73		-12.86		< -3.81								< -3.81	
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 15.3	> 16.27	Non identifié	> 11	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 11	Non identifié
	Epaisseur (m)					> 0.1	> 2.07		> 5.1							> 5.1	
	Altitude (NGG)					< -12.96	< -13.86		< -8.72							< -8.72	

Tableau 3 : Coupes lithologiques – Autres Bâtiments prévus sur pieux type vissé moulé

FORMATION DE SOL	SONDAGE	SAB/SAP										MIRADOR 1				MIRADOR 2		
		STL19	STL20	PDI20	STL22	PDI22	TA17(2022)	PS17(2022)	PS19(2022)	TA17(2022)	TA19(2022)	SP10(2022)	STM21	PS21	SC9	STL10	PDI10	SP4(2022)
	Surface topo. (NGG)	+0.00	+3.00	+0.00	+3.78	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00
1-Sable très lâche	Profondeur (m)	Non identifié	0.20	Non identifié	1.80	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)		0.20		1.80													
	Altitude (NGG)		+2.80		+1.98													
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	> 2.3	2.00	1.00	Non identifié	3.00	3.00	2.00	2.20	3.00	Non identifié	1.50	> 5	2.00	2.00	> 2.3	4.00	10.00
	Epaisseur (m)	> 2.3	1.80	1.00		3.00	3.00	2.00	2.20	3.00		1.50	> 5	2.00	2.00	> 2.3	4.00	10.00
	Altitude (NGG)	< -0.2	+1.00	+2.00		+0.78	-0.60	+1.88	+0.27	-0.60		+2.24	< -2.24	+0.76	+2.00	< 0.87	-0.84	-6.21
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	Non identifié	> 2.3	> 6	> 2.3	> 6	5.00	10.00	> 6.18	5.00	> 15	8.00	Non identifié	Non identifié	9.15	Non identifié	> 6	Non identifié
	Epaisseur (m)		> 0.3	> 5	> 0.5	> 3	2.00	8.00	> 3.98	2.00	> 15	6.50			7.15		> 2	
	Altitude (NGG)		< 0.7	< -3	< 1.48	< -2.22	-2.60	-6.12	< -3.71	-2.60	< -11.84	-4.26			-5.15		< -2.84	
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	14.30	> 11.84	Non identifié	14.30	Non identifié	> 20	Non identifié	> 7.5	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)						9.30	> 1.84		9.30		> 12		> 5.5				
	Altitude (NGG)						-11.90	< -7.96		-11.90		< -16.26		< -4.74				
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 15	Non identifié	Non identifié	> 15	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	14.30	Non identifié	Non identifié	12.50
	Epaisseur (m)						> 0.7			> 0.7					5.15			2.50
	Altitude (NGG)						< -12.6			< -12.6					-10.30			-8.71
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 17.3	Non identifié	Non identifié	> 14.34
	Epaisseur (m)														> 3			> 1.84
	Altitude (NGG)														< -13.3			< -10.55

Tableau 4 : Coupes lithologiques – Derniers Bâtiments prévus sur pieux type vissé moulé

FORMATION DE SOL	SONDAGE	PEP				GREFFE				PARLOIR					GYMNASE
		PS4(2022)	PS5(2022)	SC3(2022)	SP3(2022)	PDI11	STL11	SP5(2022)	TA4(2022)	STM13	PS13	SP6(2022)	PS9(2022)	TA9(2022)	TA13(2022)
	Surface topo. (NGG)	+0.00	+0.00	+4.26	+0.00	+0.00	+0.00	+3.11	+0.00	+0.00	+0.00	+3.06	+2.72	+0.00	+0.00
1-Sable très lâche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	1.00	Non identifié	Non identifié	Non identifié	0.50	Non identifié	Non identifié	Non identifié	0.70	0.50	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)			1.00				0.50				0.70	0.50		
	Altitude (NGG)			+3.26				+2.61				+2.36	+2.22		
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	1.30	3.20	5.00	6.20	3.50	> 2.3	5.00	1.20	3.80	5.20	5.00	3.50	3.50	4.20
	Epaisseur (m)	1.30	3.20	4.00	6.20	3.50	> 2.3	4.50	1.20	3.80	5.20	4.30	3.00	3.50	4.20
	Altitude (NGG)	+2.63	+0.44	-0.74	-2.18	+0.44	< 1.64	-1.89	+2.17	+0.20	-1.20	-1.94	-0.78	-0.77	-2.04
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	5.00	9.10	10.00	11.00	> 6	Non identifié	11.50	Non identifié	> 5.6	6.10	11.00	7.30	11.30	4.80
	Epaisseur (m)	3.70	5.90	5.00	4.80	> 2.5		6.50		> 1.8	0.90	6.00	3.80	7.80	0.60
	Altitude (NGG)	-1.07	-5.46	-5.74	-6.98	< -2.06		-8.39		< -1.6	-2.10	-7.94	-4.58	-8.57	-2.64
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	> 11.03	> 11.25	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 21.17	> 15	Non identifié	> 7.6	> 20.81	> 10.2	> 15	6.20
	Epaisseur (m)	> 6.03	> 2.15					> 9.67	> 13.8		> 1.5	> 9.81	> 2.9	> 3.7	1.40
	Altitude (NGG)	< -7.1	< -7.61					< -18.06	< -11.63		< -3.6	< -17.75	< -7.48	< -12.27	-4.04
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	> 20	19.50	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	11.75
	Epaisseur (m)			> 10	8.50										5.55
	Altitude (NGG)			< -15.74	-15.48										-9.59
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 20.24	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 11.8
	Epaisseur (m)				> 0.74										> 0.05
	Altitude (NGG)				< -16.22										< -9.64

Tableau 5 : Coupes lithologiques – Premiers Bâtiments prévus sur pieux de type métallique battu fermé

FORMATION DE SOL	SONDAGE	QMA-2									QMA-1							
		STL17	PDI17	PS14(2022)	PS15(2022)	SP7-8(2022)	SC6(2022)	TA11(2022)	TA15(2022)	SC7(2022)	STL14	STL15	PDI15	TA8 (2022)	TA10 (2022)	PS10(2022)	PS10.2(2022)	PS11 (2022)
1-Sable très lâche	Surface topo. (NGG)	+0.00	+0.00	+2.52	+4.54	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+0.00	+2.29
	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	1.50	1.00	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	0.90
	Epaisseur (m)			1.50	1.00													0.90
	Altitude (NGG)			+1.02	+3.54													+1.39
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	> 1.7	> 6	> 6.73	3.00	5.50	6.40	5.00	7.50	2.20	> 2.3	> 2.3	> 6	4.00	3.00	4.90	5.10	3.90
	Epaisseur (m)	> 1.7	> 6	> 5.23	2.00	5.50	6.40	5.00	7.50	2.20	> 2.3	> 2.3	> 6	4.00	3.00	4.90	5.10	3.00
	Altitude (NGG)	< 1.3	< -3	< -4.21	+1.54	-3.03	-3.78	-1.14	-4.69	+2.61	< -0.39	< 2.32	< -1.38	-1.32	+0.20	-0.41	-2.79	-1.61
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	5.50	5.70	6.60	7.50	Non identifié	5.00	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	6.00
	Epaisseur (m)				2.50	0.20	0.20	2.50		2.80								2.10
	Altitude (NGG)				-0.96	-3.23	-3.98	-3.64		-0.19								-3.71
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 10.61	14.20	Non identifié	Non identifié	Non identifié	11.50	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 6.2
	Epaisseur (m)				> 5.11	8.50				6.50								> 0.2
	Altitude (NGG)				< -6.07	-11.73				-6.69								< -3.91
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	7.50	10.45	11.95	> 20	Non identifié	Non identifié	Non identifié	10.95	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)						0.90	2.95	4.45	> 8.5				6.95				
	Altitude (NGG)						-4.88	-6.59	-9.14	< -15.19				-8.27				
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 16.27	> 10	> 10.5	> 12	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 11	> 7.5	Non identifié	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)					> 2.07	> 2.5	> 0.05	> 0.05					> 0.05	> 0.05			
	Altitude (NGG)					< -13.8	< -7.38	< -6.64	< -9.19					< -8.32	< -4.3			


Tableau 6 : Coupes lithologiques – Autres Bâtiments prévus sur pieux de type métallique battu fermé

FORMATION DE SOL	SONDAGE	QI-QD-UDV						
		PDI12	STL12	PS6(2022)	PS7(2022)	PS8(2022)	TA6(2022)	TA7(2022)
1-Sable très lâche	Surface topo. (NGG)	+0.00	+0.00	+2.79	+2.89	+2.37	+0.00	+0.00
	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	1.00	1.00	1.00	Non identifié	Non identifié
	Epaisseur (m)			1.00	1.00	1.00		
	Altitude (NGG)			+1.79	+1.89	+1.37		
2-Argile molle à raide	Profondeur (m)	5.00	> 2.3	2.00	Non identifié	0.00	1.80	3.00
	Epaisseur (m)	5.00	> 2.3	1.00		0.00	1.80	3.00
	Altitude (NGG)	-2.30	< 0.4	+0.79		+0.00	+1.55	+0.25
3-Sable lâche à dense	Profondeur (m)	> 6	Non identifié	7.50	7.00	5.80	6.40	6.20
	Epaisseur (m)	> 1		5.50	6.00	4.80	4.60	3.20
	Altitude (NGG)	< -3.3		-4.71	-4.11	-3.43	-3.05	-2.95
4-Argile sableuse	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	> 10.5	> 10.83	> 9.23	Non identifié	> 15
	Epaisseur (m)			> 3	> 3.83	> 3.43		> 8.8
	Altitude (NGG)			< -7.71	< -7.94	< -6.86		< -11.75
5-Altération	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	12.85	Non identifié
	Epaisseur (m)						6.45	
	Altitude (NGG)						-9.50	
6-Roche	Profondeur (m)	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	Non identifié	> 12.9	Non identifié
	Epaisseur (m)						> 0.05	
	Altitude (NGG)						< -9.55	

Tableau 7 : Coupes lithologiques – Derniers Bâtiments prévus sur pieux de type métallique battu fermé

3.3.3 Caractéristiques géotechniques mécaniques

Nous présentons ci-après l'interprétation de quelques essais de pénétration statique dans les abaques de Robertson. Ces interprétations permettent de confirmer la nature dominante des différentes formations.



Les essais au pénétromètre statique indiquent les ordres de grandeurs suivants pour les différentes formations.

	qc (MPa)	Rf (%)
1-Sable très lâche +/- vasard	≈0.3 à 1.0	≈0.5 à 1
2-Argile molle à raide ; sous ensemble 2.1	≈1 à 2	≈4 à 5
2-Argile molle à raide ; sous ensemble 2.2	≈3 à 5	≈3 à 5
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.1	≈1 à 2	≈0.5 à 1
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.2	≈3 à 12	≈0.5 à 1
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.3	≈3 à 15	≈0.5 à 1
4-Argille sableuse : sous-ensemble 4.1	≈2 à 4	≈1 à 3

Tableau 8 : Caractéristiques pénétrométriques

Nous présentons ci-après une analyse des essais pressiométriques réalisés sur l'ensemble du site.

Cette analyse statistique est faite formation par formation en distinguant des sous-ensembles dans chaque formation pour tenir compte des variations de compacité.

On notera :

- le peu d'essais disponibles dans le sous-ensemble 3.3.
- des valeurs de modules pressiométriques maximales anormalement élevées dans les argiles sableuses et l'altération (formations n°4 et 5).

	Nombre de mesures	Module pressiométrique E_M (MPa)				Pression limite PI (MPa)			
		Valeur minimale	Valeur maximale	Moyenne harmonique	Valeur carac.	Valeur minimale	Valeur maximale	Moyenne géométrique	Valeur carac.
1-Sable très lâche +/- vasard	1	5.1	5.1	5.1	1.0	0.17	0.17	0.17	0.10
2-Argile molle à raide ; sous ensemble 2.1	7	2.3	7.4	4.0	2.0	0.1	0.3	0.2	0.15
2-Argile molle à raide ; sous ensemble 2.2	18	1.4	19.7	5.3	3.0	0.1	1.3	0.4	0.30
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.1	4	4.3	12.0	6.5	4.0	0.2	0.6	0.3	0.21
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.2	19	6.4	34.6	11.5	7.0	0.2	2.5	0.7	0.50
3-Sable lâche à dense : sous-ensemble 3.3	3	20.8	31.8	23.6	15.0	2.0	2.2	2.1	1.90
4-Argille sableuse : sous-ensemble 4.1	25	4.6	26.0	9.3	8.0	0.5	1.9	0.8	0.80
4-Argille sableuse : sous-ensemble 4.2	16	7.6	287.0	13.8	10.0	0.7	2.6	1.3	1.00
5-Altération	19	5.4	524.0	12.2	10.0	0.8	1.9	1.1	1.00
6-Roche	5	16.1	128.0	23.6	>100	1.1	3.1	1.6	>5




Tableau 1 : Caractéristiques pressiométriques

3.3.4 Caractéristiques géotechniques au laboratoire


Les résultats des essais de laboratoire sont présentés en pages suivantes sous forme de fiches de synthèse, formation par formation.

Excepté pour la formation n°1 de Sable très lâche, les résultats sont présentés séparément pour les deux grandes zones définies précédemment selon le type de pieux envisagé et compte tenu également du nombre important d'analyses granulométriques disponibles pour certaines formations.

Ces fiches de synthèse confirment qu'au sein d'une même formation, des variations sont observées avec des passages sableux ou argileux. Mais globalement, on retrouve bien une majorité de sables dans les formations sableuses et une majorité de sols fins dans les formations dites argileuses ou argilo sableuses.

On notera les points principaux suivants :

- Formation n°2 : Argile molle à raide ;
 - Les teneurs en eau naturelles n'indiquent pas de sols vasards ($w < 35\%$),
 - Un seul essai indique localement une fraction organique (8%),
 - L'indice de plasticité varie et est localement très élevé ($IP_{maxi} = 51\%$),
 - L'essai œdométrique indique des sols surconsolidés moyennement compressibles.
- Formation n°3 : Sable lâche à dense
 - Les sables renferment une fraction fine ($< 80\mu m$) au minimum de l'ordre de 10% et en moyenne de l'ordre de 20%. Il ne s'agit donc pas de sable propre sans cohésion,
 - L'essai œdométrique indique un passage argileux de sols surconsolidés moyennement compressibles.
- Formation n°4 : Argile sableuse ;
 - L'indice de plasticité varie et est localement élevé ($IP_{maxi} = 40\%$).
- Formation n°5 : Altération ;
 - L'indice de plasticité reste moyen ($IP_{maxi} = 20\%$).



FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°2 - Argile molle à raide

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
IDENTIFICATION					
Teneur en eau (%)	34.0	26.1	17.5	4.8	26
Masse volumique humide kg/m ³	1 973	1 934	1 890	45	4
Indice des vides - e (%)	0.91	0.80	0.71	0.11	4
Degré de saturation (%)	100%	97%	95%	3%	4
D max en mm	20.0	7.6	1.0	5.5	23
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	23
Passant à 0/2 mm (%)	100.0	97.9	73.6	5.6	23
Passant à 0/80 µm (%)	98.2	62.0	6.9	34.0	23
Coefficient d'uniformité - CU	15.7	3.4	1.0	4.1	23
Valeur de Bleu - VBS	1.1	0.5	0.2	0.3	7
Limite de liquidité - WL	85	63.6	34	17.2	16
Indice de plasticité - IP	51	33.3	11	12.7	16
Indice de consistance - Ic	1.5	1.1	0.7	0.2	16
Matières organiques - MO (%)	8.0	8.0	8.0	/	1
Teneur en Carbonate (%)	5.0	5.0	5.0	0.0	2
TRIAXIAL					
Cohésion effective - C' (kPa)	5.0	5.0	5.0	/	1
φ°	26.0	26.0	26.0	/	1
Facteur d'augmentat° de Cuu - λcu	0.4	0.4	0.4	/	1
OEDOMETRE					
OCR	3.1	2.2	1.3	1.3	2
POP (kPa)	60	36	12	33.9	2
Cc	0.224	0.214	0.204	0.0	2
e0	0.901	0.800	0.698	0.1	2
Cs/(1+e0)	0.012	0.010	0.008	0.0	2
Cc/(1+e0)	0.132	0.120	0.107	0.017	2

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 10 : Zone de pieux vissés - Synthèse de laboratoire – Formation n°2-Argile molle à raide

FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°2 - Argile molle à raide

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
IDENTIFICATION					
Teneur en eau (%)	35.2	27.8	19.2	5.3	16
D max en mm	20.0	5.3	1.0	5.4	14
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	16
Passant à 0/2 mm (%)	100.0	99.1	92.4	2.1	16
Passant à 0/80 µm (%)	97.6	71.7	20.3	28.2	16
Coefficient d'uniformité - CU	6.0	1.8	1.0	1.6	16
Valeur de Bleu - VBS	1.2	1.0	0.8	0.3	2
Limite de liquidité - WL	69	50.2	30	13.1	14
Indice de plasticité - IP	38	24.1	12	8.6	14
Indice de consistance - Ic	1.3	0.9	0.5	0.3	12
Teneur en Carbonate (%)	4.0	4.0	4.0	/	1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 11 : Zone de pieux battus - Synthèse de laboratoire – Formation n°2-Argile molle à raide

FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°3 - Sable lâche à dense

IDENTIFICATION		Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
	Teneur en eau (%)	66.7	23.3	4.2	11.6	34
	Masse volumique humide kg/m ³	1867	1867	1867	/	1
	Indice des vides - e (%)	0.90	0.90	0.90	/	1
	Degré de saturation (%)	94%	94%	94%	/	1
	D maxi en mm	20.0	14.3	2.0	6.6	33
	Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	33
	Passant à 0/2 mm (%)	100.0	89.9	68.3	8.4	33
	Passant à 0/80 µm (%)	96.7	26.3	6.2	18.0	33
	Coefficient d'uniformité - CU	118.3	12.2	1.0	20.1	33
	Valeur de Bleu - VBS	0.9	0.5	0.1	0.2	19
	Limite de liquidité - WL	94	54.9	26	17.5	14
	Indice de plasticité - IP	36	19.4	6	10.5	14
	Indice de consistance - Ic	2.1	1.3	0.3	0.5	14
	Teneur en Carbonate (%)	5.0	5.0	5.0	0.0	2
OEDOMETRE	OCR	4.9	4.9	4.9	/	1
	POP (kPa)	170	170	170	/	1
	Cc	0.263	0.263	0.263	/	1
	e0	0.873	0.873	0.873	/	1
	Cs/(1+e0)	0.058	0.058	0.058	/	1
	Cc/(1+e0)	0.140	0.140	0.140	/	1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE







Tableau 12 : Zone de pieux vissés - Synthèse de laboratoire – Formation n°3-Sable lâche à dense

FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°3 - Sable lâche à dense

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
Teneur en eau (%)	23.7	16.6	8.6	6.2	10
D maxi en mm	20.0	10.0	5.0	6.1	9
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	10
Passant à 0/2 mm (%)	99.9	91.4	73.6	10.3	10
Passant à 0/80 µm (%)	27.7	17.2	9.7	5.7	10
Coefficient d'uniformité - CU	204.8	28.8	3.6	62.0	10
Valeur de Bleu - VBS	2.0	0.6	0.0	0.6	10

ANALYSE GRANULOMETRIQUE







Tableau 13 : Zone de pieux battus - Synthèse de laboratoire – Formation n°3-Sable lâche à dense

FICHE DE SYNTHESE - FORMATION N°4 - Argile sableuse

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
Teneur en eau (%)	41.1	28.5	12.8	7.8	12
D maxi en mm	20.0	6.8	1.0	6.6	12
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	12
Passant à 0/2 mm (%)	100.0	97.8	84.9	4.5	12
Passant à 0/80 µm (%)	97.8	45.9	11.4	25.7	12
Coefficient d'uniformité - CU	7.6	4.6	1.0	2.4	12
Valeur de Bleu - VBS	1.2	0.8	0.3	0.4	6
Limite de liquidité - WL	73	54.2	33	14.4	6
Indice de plasticité - IP	40	23.2	12	11.8	6
Indice de consistance - Ic	1.1	0.8	0.4	0.3	6
Teneur en Carbonate (%)	2.0	2.0	2.0	/	1

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 14 : Zone de pieux vissés - Synthèse de laboratoire – Formation n°4-Argile sableuse

FICHE DE SYNTHESE - FORMATION N°4 - Argile sableuse

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
Teneur en eau (%)	46.7	28.9	2.3	13.4	12
D maxi en mm	31.5	12.7	5.0	8.6	10
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	99.9	98.5	0.4	12
Passant à 0/2 mm (%)	99.8	88.4	39.3	17.4	12
Passant à 0/80 µm (%)	86.7	40.8	1.0	27.3	12
Coefficient d'uniformité - CU	24.8	5.1	1.0	6.7	12
Valeur de Bleu - VBS	0.6	0.3	0.0	0.2	4
Limite de liquidité - WL	74	60.8	48	10.3	8
Indice de plasticité - IP	39	26.9	16	10.4	8
Indice de consistance - Ic	1.2	0.9	0.4	0.3	6

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 15 : Zone de pieux battus - Synthèse de laboratoire – Formation n°4-Argile sableuse

FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°5 - Altération

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
Teneur en eau (%)	43.8	34.9	26.5	8.6	4
D maxi en mm	20.0	12.5	10.0	5.0	4
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	4
Passant à 0/2 mm (%)	99.6	95.9	87.9	5.4	4
Passant à 0/80 µm (%)	46.0	42.2	37.2	4.3	4
Coefficient d'uniformité - CU	5.1	3.8	2.7	1.0	4
Valeur de Bleu - VBS	1.3	1.2	1.2	0.1	2
Limite de liquidité - WL	58	50.0	42	11.3	2
Indice de plasticité - IP	15	14.0	13	1.4	2
Indice de consistance - Ic	2.0	1.6	1.2	0.5	2

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 16 : Zone de pieux vissés - Synthèse de laboratoire – Formation n°5-Altération

FICHE DE SYNTHÈSE - FORMATION N°5 - Altération

	Valeur maxi	Valeur moyenne	Valeur mini	Ecart type	Nombre de mesures
Teneur en eau (%)	45.3	35.4	24.3	8.2	7
D maxi en mm	10.0	10.0	10.0	0.0	6
Passant à 0/20 mm (%)	100.0	100.0	100.0	0.0	7
Passant à 0/2 mm (%)	99.4	96.1	88.0	3.8	7
Passant à 0/80 µm (%)	42.6	32.8	25.4	6.4	7
Coefficient d'uniformité - CU	5.5	4.2	3.1	0.8	7
Valeur de Bleu - VBS	0.4	0.4	0.4	/	1
Limite de liquidité - WL	67	55.3	42	7.9	6
Indice de plasticité - IP	20	14.0	11	3.4	6
Indice de consistance - Ic	1.8	1.3	0.8	0.4	5

ANALYSE GRANULOMETRIQUE





Tableau 17 : Zone de pieux battus - Synthèse de laboratoire – Formation n°5-Altération

3.3.5 Hydrogéologie

Un suivi piézométrique est en cours de réalisation. Nous n'avons pas d'élément sur le résultat de ce suivi.

Les seuls éléments disponibles à ce stade proviennent des études préliminaires qui ont montré la présence de l'eau à faibles profondeurs (1 à 4m). Les essais de laboratoire présentés ci-avant indiquent également des sols saturés ($S_r=100\%$).

On sait par ailleurs qu'il existe des zones très humides en surface.

4 Application au projet

4.1 Principe de fondations

Pour les bâtiments, il est envisagé un mode de fondation par pieux.

Des pieux de type vissé moulé (classe 3, catégorie 7 selon NF P94-262) de diamètre 520mm sont envisagés pour certains bâtiments.

Des pieux de type battu métallique fermé (classe 4, catégorie 12 selon NF P94-262) de diamètre 170mm sont envisagés pour les autres bâtiments.

Préalablement à la réalisation des pieux, une plateforme de travail sera réalisée par apport de matériaux en remblai sur des épaisseurs variables. A ce stade, les caractéristiques des matériaux de remblai et le planning des travaux ne sont pas connus. Compte tenu des épaisseurs de remblais à mettre en place et pouvant atteindre localement plusieurs mètres, il est possible que des efforts parasites soient à prendre en compte dans le dimensionnement des pieux (frottement négatif, poussée latérale des sols). Ce point devra être précisé ultérieurement.

4.2 Pieux de type vissé moulé

Les pieux vissés moulés ont été prédimensionnés selon la norme NF P94-262, procédure « Modèle terrain ».

On notera que la mise en œuvre de ce type de pieu est à éviter dans les sables sans aucune cohésion sous la nappe et que la mise en œuvre du forage et du bétonnage influe sur les paramètres de frottement latéral. Notamment, un volume de sol inférieur à 10% du volume théorique du pieu doit être extrait pour vérifier qu'il y a bien eu un refoulement de la quasi-totalité du sol lors de la réalisation du pieu. Dans le cas contraire, les valeurs de frottement latéral doivent être diminuées. Les reconnaissances disponibles n'ont pas décelé la présence de sable sans cohésion sous nappe (voir §3.3.4).

Si les pieux doivent être armés toute hauteur (pieux des miradors sans doute en traction sous certaines combinaisons), l'entreprise devra maîtriser la mise en œuvre d'une cage d'armatures jusqu'aux profondeurs souhaitées ; ce qui nécessite un béton adapté et une bonne maîtrise de la part de l'entreprise en cas de profondeurs importantes. Si les profondeurs à atteindre sont supérieures à une douzaine de mètres, nous déconseillons ce type de pieu.

Les tableaux en pages suivantes donnent les hypothèses géotechniques proposées pour le prédimensionnement des pieux, bâtiment par bâtiment. Les paramètres de frottement latéral et de pointe supposent une mise en œuvre des pieux selon les règles de l'art et avec un enregistrement en continu des paramètres de réalisation des pieux (forage et bétonnage).

		SOLS		PIEUX		BATIMENT	TRIBUNAL & SPIP/DPJJ	MAISON DE LA CITE	AFA	QSL	Q-FEMMES
FORMATION		PI (MPa)	E _M (MPa)	qs vissé moulé (kPa)	Kp vissé moulé	PFT (NGG)	+5.7	+5.6	+5.2	+5.2	+4.9
						TN (NGG)	+3.3	+3.9	+4.2	+4.4	+2.7
Remblai de plateforme	Matériaux d'apport	/	/	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	2.3	1.7	1.0	0.7	2.2
						Epaisseur (m)	2.3	1.7	1.0	0.7	2.2
						Altitude (NGG)	+3.3	+3.9	+4.2	+4.4	+2.7
1-Sable très lâche	1-Sable très lâche	0.10	1.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	3.4	2.2	1.9	1.2	3.2
						Epaisseur (m)	1.0	0.5	0.9	0.4	1.0
						Altitude (NGG)	+2.3	+3.4	+3.3	+4.0	+1.7
2-Argile molle à raide	2.1-Argile molle à raide sous-ensemble 1	0.15	2.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	6.9	3.0	6.5	1.4	4.9
						Epaisseur (m)	3.5	0.8	4.6	0.2	1.7
						Altitude (NGG)	-1.2	+2.6	-1.3	+3.8	+0.0
	2.2-Argile molle à raide sous ensemble 2	0.30	3.0	50	/	Profondeur (m)	7.5	Absent	Absent	4.7	7.9
						Epaisseur (m)	0.6			3.3	3.0
						Altitude (NGG)	-1.8			+0.5	-3.0
3-Sable lâche à dense	3.1-Sable lâche à dense sous ensemble 1	0.21	4.0	29	/	Profondeur (m)	9.9	3.4	7.2	Absent	8.7
						Epaisseur (m)	2.4	0.4	0.7		0.8
						Altitude (NGG)	-4.2	+2.2	-2.0		-3.8
	3.2-Sable lâche à dense sous ensemble 2	0.50	7.0	61	3.20	Profondeur (m)	12.4	11.6	Absent	8.7	Absent
						Epaisseur (m)	2.5	8.2		4.0	
						Altitude (NGG)	-6.7	-6.0		-3.5	
	3.3-Sable lâche à dense sous ensemble 3	1.90	15.0	148	3.20	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	11.2	Absent
						Epaisseur (m)				2.5	
						Altitude (NGG)				-6.0	
4-Argile sableuse	4.1-Argile sableuse sous ensemble 1	0.80	8.0	75	1.55	Profondeur (m)	13.7	Absent	12.2	15.2	16.7
						Epaisseur (m)	1.3		5.0	4.0	8.0
						Altitude (NGG)	-8.0		-7.0	-10.0	-11.8
	4.2-Argile sableuse sous ensemble 2	1.00	10.0	79	1.55	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	18.0	Absent
						Epaisseur (m)				2.8	
						Altitude (NGG)				-12.8	
5-Altération	5-Altération	1.00	10.0	79	1.55	Profondeur (m)	>17.1	18.6	20.7	>21.2	17.8
						Epaisseur (m)	>4.7	7.0	8.5	>3.2	1.1
						Altitude (NGG)	<-11.4	-13.0	-15.5	<-16.0	-12.9
6-Roche	6-Roche	≈5.0	>100	200	3.20	Profondeur (m)	Non atteint	>20.6	>21.2	Non atteint	>17.9
						Epaisseur (m)		>2.0	>0.5		>0.1
						Altitude (NGG)		<-15.0	<-16.0		<-13.0

Tableau 18 : Paramètres de prédimensionnement de pieux vissés moulés – Première série de bâtiments

Nota :

- PFT = plateforme de travail depuis laquelle sont réalisés les pieux,
- La profondeur (par rapport à la PFT) et l'altitude de chaque formation sont celles de la base des formations,
- Lorsque la roche est considérée atteinte, cela signifie qu'elle a été décelée au moins par un sondage. Mais cela ne signifie pas qu'elle est atteinte partout sous le bâtiment, à la même altitude,
- QSL : l'horizon 3.3 a été négligé et assimilé à l'horizon 3.2 à ce stade d'étude pour le prédimensionnement des pieux compte tenu du peu de mesures pressiométriques dans ce sous-ensemble.

		SOLS		PIEUX		BATIMENT	Q-MINEURS	QCD	SAB/SAP	MIRADOR 1	MIRADOR 2
FORMATION		PI (MPa)	E _M (MPa)	qs vissé moulé (kPa)	Kp vissé moulé	PFT (NGG)	+4.6	+4.5	+3.9	+4.7	+4.7
						TN (NGG)	+2.8	+2.9	+3.0	+3.1	+3.4
Remblai de plateforme	Matériaux d'apport	/	/	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	1.8	1.6	0.9	1.6	1.3
						Epaisseur (m)	1.8	1.6	0.9	1.6	1.3
						Altitude (NGG)	+2.8	+2.9	+3.0	+3.1	+3.4
1-Sable très lâche	1-Sable très lâche	0.10	1.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	Absent	Absent
						Epaisseur (m)					
						Altitude (NGG)					
2-Argile molle à raide	2.1-Argile molle à raide sous-ensemble 1	0.15	2.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	3.4	3.3	2.9	3.9	Absent
						Epaisseur (m)	1.6	1.7	2.0	2.3	
						Altitude (NGG)	+1.2	+1.2	+1.0	+0.8	
	2.2-Argile molle à raide sous ensemble 2	0.30	3.0	50	/	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	Absent	10.9
						Epaisseur (m)					9.6
						Altitude (NGG)					-6.2
3-Sable lâche à dense	3.1-Sable lâche à dense sous ensemble 1	0.21	4.0	29	/	Profondeur (m)	Absent	Absent	4.5	Absent	Absent
						Epaisseur (m)			1.6		
						Altitude (NGG)			-0.6		
	3.2-Sable lâche à dense sous ensemble 2	0.50	7.0	61	3.20	Profondeur (m)	5.7	6.5	9.9	6.5	Absent
						Epaisseur (m)	2.3	3.2	5.4	2.6	
						Altitude (NGG)	-1.1	-2.0	-6.0	-1.8	
	3.3-Sable lâche à dense sous ensemble 3	1.90	15.0	148	3.20	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	9.0	Absent
						Epaisseur (m)				2.5	
						Altitude (NGG)				-4.3	
4-Argile sableuse	4.1-Argile sableuse sous ensemble 1	0.80	8.0	75	1.55	Profondeur (m)	9.6	9.5	11.9	12.0	Absent
						Epaisseur (m)	3.9	3.0	2.0	3.0	
						Altitude (NGG)	-5.0	-5.0	-8.0	-7.3	
	4.2-Argile sableuse sous ensemble 2	1.00	10.0	79	1.55	Profondeur (m)	Absent	Absent	Absent	>21.0	Absent
						Epaisseur (m)				>9.0	
						Altitude (NGG)				<-16.3	
5-Altération	5-Altération	1.00	10.0	79	1.55	Profondeur (m)	10.6	Absent	>16.5	Non atteint	13.4
						Epaisseur (m)	1.0		>4.6		2.5
						Altitude (NGG)	-6.0		<-12.6		-8.7
6-Roche	6-Roche	≈5.0	>100	200	3.20	Profondeur (m)	>13.3	>13.2	Non atteint	Non atteint	>15.2
						Epaisseur (m)	>2.7	>3.7			>1.8
						Altitude (NGG)	<-8.7	<-8.7			<-10.5

Tableau 19 : Paramètres de prédimensionnement de pieux vissés moulés – Deuxième série de bâtiments

Nota :

- PFT = plateforme de travail depuis laquelle sont réalisés les pieux,
- La profondeur (par rapport à la PFT) et l'altitude de chaque formation sont celles de la base des formations,
- Lorsque la roche est considérée atteinte, cela signifie qu'elle a été décelée au moins par un sondage. Mais cela ne signifie pas qu'elle est atteinte partout sous le bâtiment, à la même altitude,
- MIRADOR 1 : l'horizon 3.3 a été négligé et assimilé à l'horizon 3.2 à ce stade d'étude pour le prédimensionnement des pieux compte tenu du peu de mesures pressiométriques dans ce sous-ensemble.

On donne ci-dessous la fiche des pieux nécessaire pour la reprise des efforts ELS-Cara et ELU-Fond qui nous ont été indiqués et qui sont rappelés. La fiche des pieux est calculée par rapport au niveau de la plateforme de travail (PFT) qui nous a été communiqué. Nous préconisons d'ancrer les pieux au minimum de 1.5m (ou 3 diamètres) dans le sous-ensemble 3.2 de sable, caractérisé par $PI=0.5MPa$ et $E_M=7MPa$.

	BATIMENT	TRIBUNAL	PIP/DPJJ	MAISON DE LA CITE	AFA	QSL	Q-FEMMES
	PFT (NGG)	+5.7	+5.7	+5.6	+5.2	+5.2	+4.9
	Base pieu (NGG)	-18.0	-6.0	-10.4	-5.0	-1.0	-11.6
	Fiche pieu (m/PFT)	23.65	11.70	16.00	10.20	6.15	16.50
Charges minimales reprises par pieu	ELS-Cara (tonne)	122	42	96	37	35	87
	ELU-Fond (tonne)	158	54	125	48	45	112

	BATIMENT	Q-MINEURS	QCD	SAB/SAP	MIRADOR 1	MIRADOR 2
	PFT (NGG)	+4.6	+4.5	+3.9	+4.7	+4.7
	Base pieu (NGG)	-4.8	-4.8	-7.8	-3.0	-7.7
	Fiche pieu (m/PFT)	9.40	9.30	11.70	7.70	12.40
Charges minimales reprises par pieu	ELS-Cara (tonne)	74	70	63	41	41
	ELU-Fond (tonne)	96	91	81	54	54

Tableau 20 : Prédimensionnement des pieux vissés moulés

Nota :

- **Tribunal judiciaire.** La roche n'ayant pas été atteinte à -16NGG, la formation « Altération » a été supposée se prolonger jusqu'à -18NGG pour l'exemple de dimensionnement des pieux,
- **QSL :** La base des pieux est approfondie de 1m pour respecter l'ancrage minimal de 1.5m recommandé dans les sables 3.2,
- **Miradors :** Le prédimensionnement ci-dessus ne tient compte que des charges en compression communiquées. La prise en compte d'efforts de traction pourra être dimensionnante et aboutir à des pieux d'une fiche plus importante, notamment. En cas de pieux de grandes longueurs sollicités en traction, des micropieux devront être envisagés (difficulté de ferrailer toute hauteur un pieu vissé moulé de grande profondeur),
- La fiche des pieux devra être adaptée aux variations lithologiques observées sous chaque bâtiment,
- La classe de béton devra être adaptée à l'agressivité chimique du milieu.

Il devra être prévu :

- La réalisation d'investigations complémentaires (Tribunal judiciaire, Miradors et autres bâtiments : à préciser ultérieurement selon les choix techniques envisagés),
- La réalisation de pieux d'information pour valider la technique de mise en œuvre des pieux et la maîtrise du ferrailage toute hauteur,
- La réalisation d'essais de chargement, au plus tard en début de phase exécution, pour valider les paramètres de dimensionnement des pieux,
- Un suivi renforcé de la mise en œuvre des pieux : notamment un enregistrement en continu, pour tous les pieux, du forage et du bétonnage.

4.3 Pieux de type métallique battu fermé

Les pieux de type métallique battu fermé ont été prédimensionnés selon la norme NF P94-262, procédure « Modèle terrain ».

Les pieux seront battus au refus au toit du rocher. La norme ne donnant pas de valeur de k_p et q_s pour des pieux ancrés au rocher par battage, on a retenu les valeurs correspondant à la classe des Sables et graves pour caractériser le rocher, ces valeurs étant sécuritaires.

Selon les informations qui nous ont été transmises, les pieux seront constitués d'un tube de diamètre extérieur 170mm et d'épaisseur 10.6mm. Il s'agira de tube en fonte ductile de limite élastique 320MPa et de module d'élasticité $E=170000\text{MPa}$. L'assemblage des tubes sera fait par emmanchement de tubes de 5m de longueur, le dernier tube étant coupé en surface selon les besoins et muni d'une platine pour scellement dans le massif de tête. Une perte d'épaisseur par corrosion de 3,5mm a été prise en compte sur l'extérieur du tube, celui-ci étant protégé de la corrosion à l'intérieur par un remplissage en mortier/coulis de ciment. Selon l'entreprise de fondations spéciales, la charge intrinsèque admissible pour ce type de pieu est de 1012kN aux ELU.

Les tableaux en pages suivantes donnent les hypothèses géotechniques proposées pour le prédimensionnement des pieux, bâtiment par bâtiment, pour les bâtiments pour lesquels ce type de pieu est envisagé.

La valeur de $k_p=3,1$ indiquée pour le rocher est la valeur maximale pour un pieu ancré. Compte tenu du faible ancrage prévisible dans le rocher, une valeur moindre de k_p est retenue dans le prédimensionnement des pieux.

		SOLS		PIEUX		BATIMENT	PEP	GREFFE	PARLOIR	GYMNASE	QMA-2	QMA-1	QI-QD-UDV
		PI (MPa)	E _M (MPa)	q _s métallique battu fermé (kPa)	K _p métallique battu fermé	PFT (NGG)	+5.3	+5.2	+5.0	+4.4	+4.6	+4.3	+4.7
						TN (NGG)	+4.0	+3.6	+3.3	+2.2	+3.3	+3.3	+2.9
Remblai de plateforme	Matériaux d'apport	/	/	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	1.3	1.6	1.7	2.2	1.3	1.0	1.8
						Epaisseur (m)	1.3	1.6	1.7	2.2	1.3	1.0	1.8
						Altitude (NGG)	+4.0	+3.6	+3.3	+2.2	+3.3	+3.3	+2.9
1-Sable très lâche	1-Sable très lâche	0.10	1.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	Absent	2.6	2.7	Absent	2.4	2.9	2.9
						Epaisseur (m)		1.0	1.0		1.0	1.9	1.1
						Altitude (NGG)		+2.6	+2.3		+2.3	+1.4	+1.8
2-Argile molle à raide	2.1-Argile molle à raide	0.15	2.0	0 (frottement négligé)	/	Profondeur (m)	5.3	4.1	5.8	6.4	4.1	4.5	3.9
						Epaisseur (m)	4.0	1.5	3.1	4.2	1.8	1.6	1.0
						Altitude (NGG)	+0.0	+1.1	-0.8	-2.0	+0.5	-0.2	+0.8
	2.2-Argile molle à raide	0.30	3.0	21	/	Profondeur (m)	Absent	7.1	6.8	Absent	7.6	6.3	Absent
						Epaisseur (m)		3.0	1.0		3.5	1.8	
						Altitude (NGG)		-1.9	-1.8		-3.0	-2.0	
3-Sable lâche à dense	3.1-Sable lâche à dense	0.21	4.0	16	/	Profondeur (m)	10.3	Absent	Absent	Absent	7.8	7.0	4.3
						Epaisseur (m)	5.0				0.2	0.7	0.4
						Altitude (NGG)	-5.0				-3.2	-2.7	+0.4
	3.2-Sable lâche à dense	0.50	7.0	35	/	Profondeur (m)	12.3	13.6	9.9	7.0	Absent	9.3	8.8
						Epaisseur (m)	2.0	6.5	3.1	0.6		2.3	4.5
						Altitude (NGG)	-7.0	-8.4	-4.9	-2.6		-5.0	-4.1
4-Argile sableuse	4.1-Argile sableuse sous	0.80	8.0	31	/	Profondeur (m)	13.3	20.1	20.4	8.4	16.3	Absent	12.7
						Epaisseur (m)	1.0	6.5	10.6	1.4	8.5		3.9
						Altitude (NGG)	-8.0	-14.9	-15.4	-4.0	-11.7		-8.0
	4.2-Argile sableuse sous	1.00	10.0	33	/	Profondeur (m)	Absent	>23.2	>22.7	Absent	Absent	Absent	Absent
						Epaisseur (m)		>3.1	>2.3				
						Altitude (NGG)		<-18.0	<-17.7				
5-Altération	5-Altération	1.00	10.0	33	/	Profondeur (m)	20.8	Non atteint	Non atteint	14.0	Absent	12.6	14.2
						Epaisseur (m)	7.5			5.6		3.3	1.5
						Altitude (NGG)	-15.5			-9.6		-8.3	-9.5
6-Roche	6-Roche	≈5.0	>100	90	3.10	Profondeur (m)	>21.3	Non atteint	Non atteint	>14.1	>18.4	>12.7	>14.7
						Epaisseur (m)	>0.5			>0.1	>2.1	>0.1	>0.5
						Altitude (NGG)	<-16.0			<-9.7	<-13.8	<-8.4	<-10.0

Tableau 21 : Paramètres de prédimensionnement de pieux métalliques battus fermés

Remarques :

- **PEP** : le toit du rocher est atteint en SP3 à -15.5NGG mais il ne l'est pas en SC3 à -15.7NGG,
- **Bâtiments Greffe et Parloir** : le toit du rocher n'est pas atteint par les investigations dans la zone de ces bâtiments à -18NGG (base des sondages les plus profonds),
- **Gymnase** : le toit du rocher est positionné uniquement sur la base d'un sondage à la tarière (TA13) situé à proximité et arrêté au refus à -9.7NGG,
- **QMA2** : l'altitude du toit du rocher varie fortement d'un sondage à l'autre (-4.9 à -11.7NGG en SP7, SC6, TA11 et TA15) mais il n'est pas atteint à -15.2NGG en SC7,
- **QMA1** : le toit du rocher est positionné seulement sur la base des sondages à la tarière TA8 et TA10 arrêtés au refus entre -4.3 et -8.3NGG,
- **QI-QD-UDV** : le toit du rocher est positionné uniquement sur la base d'un sondage à la tarière (TA6) arrêté au refus à -9.5NGG.

Pour les bâtiments pour lesquels le toit du rocher a été atteint en sondage, on donne ci-dessous la valeur des efforts maximaux théoriques aux ELS-Cara et ELU-Fond qui peuvent être repris par des pieux battus métalliques fermés ancrés de 10cm au toit du rocher et on rappelle les charges par pieu qui nous ont été indiquées.

La fiche des pieux est calculée par rapport au niveau de la plateforme de travail (PFT) qui nous a été communiqué.

		PEP	GYMNASE	QMA-2	QMA-1	QI-QD-UDV
	PFT (NGG)	+5.3	+4.4	+4.6	+4.3	+4.7
	Base pieu (NGG)	-15.6	-9.7	-11.8	-8.4	-9.6
	Fiche pieu (m/PFT)	20.90	14.10	16.40	12.70	14.30
Charges maxi. admissible par pieu	ELS-Cara (tonne)	28	22	24	22	25
	ELU-Fond (tonne)	33	26	29	26	29
Charges à reprendre par pieu selon DDC	ELS-Cara (tonne)	50	50	49	49	54
	ELU-Fond (tonne)	64	65	63	63	70

Tableau 22 : Prédimensionnement des pieux métalliques battus fermés

On voit que les valeurs des charges admissibles par pieu sont inférieures aux charges à reprendre.

Selon l'expérience de l'entreprise de fondation spéciale du Groupement, de tels pieux battus au refus au toit du rocher peuvent reprendre une charge de l'ordre de 50 tonnes à l'ELS et donc supérieure aux valeurs théoriques indiquées ci-dessus et déduites de calculs. La justification de telle charge est possible via le principe décrit ci-après.

Pour retenir des valeurs de portance plus élevées que les valeurs théoriques, la norme NF P94-262 ouvre la possibilité de justifier la portance des pieux à partir d'essais de chargement. **Des essais de chargement statique menés à la rupture et en nombre suffisant devront être réalisés et utilisés pour le dimensionnement des pieux.** Ils seront doublés d'essais de chargement dynamique. Ces essais devront être réalisés et interprétés en amont de l'exécution des pieux. Une justification au flambement devra également être produite.

L'Entreprise devra présenter un rapport d'interprétation contenant au minimum :

- Les résultats de l'interprétation des essais statiques (capacité portante ainsi que les frottements latéraux unitaires – q_s , le terme de pointe retenus et la raideur de la fondation) ;
- Les résultats de l'analyse de battage ;
- L'étalonnage et la correspondance entre l'analyse de battage, les résultats du battage et l'essai statique, qui serviront de base pour le suivi de battage sur le chantier.

On notera que si des pieux doivent reprendre des efforts de traction, une justification spécifique est à prévoir compte tenu du procédé d'emmanchement entre tubes (résistance intrinsèque à définir).

L'entreprise doit par ailleurs prévoir :

- La description des modalités de contrôle de la pénétration dans le terrain des pieux et le modèle de contrôle de battage, et notamment :
 - Le rapport journalier précisant le temps de travail dont le temps de travail effectif, les arrêts et leurs natures, les rendements,
 - Les relevés de battage,
 - Le plan d'avancement.
- L'Entrepreneur établira pour chaque pieu une fiche de battage donnant un profil continu tous les 25 cm de :
 - l'énergie mise en œuvre,
 - du nombre de coups pour 25 cm d'enfoncement,
 - les anomalies,
 - le temps nécessaire pour le battage du pieu jusqu'à la cote prévisionnelle ou au refus,
 - l'évaluation de la capacité portante statique calculée à l'aide des formules de battage et / ou de la P.D.A,
 - les incidents éventuels.
- L'épaisseur des tubes sera, suivant le diamètre extérieur « D » du pieu, au moins égale à la valeur $D/75$. L'Entrepreneur devra finalement retenir l'épaisseur minimale et la nuance d'acier à mettre en œuvre en fonction d'une part, des engins de battage utilisés et de la nature des terrains traversés qu'il aura analysée à partir du dossier géotechnique ou des essais complémentaires qu'il aura jugés nécessaires de réaliser, d'autre part des résultats de ses études d'exécution,
- Le pieu qui ne supporterait pas les charges pour lesquelles il est calculé par suite soit d'un contrôle direct, soit par adéquation avec le suivi de battage, sera arraché et remplacé,
- La réception des pieux et la confirmation de l'arase inférieure du pieu prévue sur plan ou modifiée selon le refus du battage est réalisée par le géotechnicien en charge de la mission G3. Celui-ci a pour tâche de confirmer et de valider la fiche de battage et particulièrement la portance des pieux battus.

Remarques importantes :

- Ce type de pieux sera exclusivement réservé aux zones où le refus est obtenu au toit du rocher,
- Les investigations géotechniques disponibles montrent une forte variabilité dans la position en profondeur du toit du rocher, y compris sous un même bâtiment,
- Le toit du rocher n'a pas été atteint par tous les sondages,
- La possibilité de réaliser des pieux de types différents sous un même bâtiment (pieux vissés moulés et pieux métalliques battus, par exemple) devra être justifiée en tenant compte de la raideur différente des pieux.

Pour les bâtiments Greffe et Parloir, au droit desquels le toit du rocher n'a pas été atteint par les investigations, on fournit ci-dessous, à titre indicative, un prédimensionnement de pieux de type vissé moulé en béton pour la reprise des efforts communiqués.

BATIMENT		GREFFE	PARLOIR
Charges minimales	PFT (NGG)	+5.2	+5.0
	Base pieu (NGG)	-3.4	-7.4
	Fiche pieu (m/PFT)	8.60	12.40
	ELS-Cara (tonne)	50	54
	ELU-Fond (tonne)	65	69

Tableau 23 : Prédimensionnement des pieux vissés moulés – Greffe et parloir

4.4 Suite des études

Cette note préliminaire de niveau G2AVP doit être complétée par une étude de projet de niveau G2PRO qui devra également traiter des autres ouvrages géotechniques (niveau bas, soutènement, talus, mise hors d'eau...).

Le planning des travaux devra être pris en compte pour évaluer les efforts parasites éventuels à intégrer dans le dimensionnement des pieux (phasage des terrassements et mise en œuvre des pieux à préciser). Les caractéristiques du remblai de plateforme interviendront également.

Des reconnaissances géotechniques complémentaires seront nécessaires pour réaliser cette étude de projet. Le programme de reconnaissance complémentaire devra être adapté en fonction des évolutions du projet :

- Type de pieux envisagé,
- Planning prévisionnel,
- Phasage des travaux,
- Descentes de charges,
- ...

Nous restons à la disposition de l'équipe de conception pour la réalisation de ces études de conception.

Annexe 1 : Extrait norme NF P94-500

– Annexe : classification des missions types d'ingénierie géotechnique –

Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D'INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P 94.500 - version de Novembre 2013)

L'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la maîtrise des risques géotechniques. Le maître d'ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie géotechnique. Chaque mission s'appuie sur des données géotechniques adaptées issues d'investigations géotechniques appropriées.

ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d'exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d'étude géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Étude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour une première identification des risques géotechniques d'un site.

- Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l'existence d'avoisinants avec visite du site et des alentours.
- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)

Elle est réalisée au stade d'une étude préliminaire, d'esquisse ou d'APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d'étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)

Cette mission permet l'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de l'avant-projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l'avant-projet, les principes de construction envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d'ouvrage géotechnique et la pertinence d'application de la méthode observationnelle pour une meilleure maîtrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d'œuvre et s'appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le site.

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT

Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d'ouvrage pour l'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

- Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d'estimatif, planning prévisionnel).
- Assister éventuellement le maître d'ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques des contrats de travaux.

ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées)

ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D'EXECUTION (G3)

Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d'adaptation ou d'optimisation. Elle est confiée à l'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT.

Elle comprend deux phases interactives :

Phase Étude

- Définir si besoin un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d'une note d'hypothèses géotechniques sur la base des données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d'exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives complémentaires éventuelles).
- Élaborer le dossier géotechnique d'exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d'exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi

- Suivre en continu les auscultations et l'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase Étude.
- Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d'investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
- Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D'EXECUTION (G4)

Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d'étude et suivi géotechniques d'exécution. Elle est à la charge du maître d'ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d'œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Supervision de l'étude d'exécution

- Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l'étude géotechnique d'exécution, des dimensionnements et méthodes d'exécution, des adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l'entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d'exécution

- Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par l'entrepreneur (G3), du comportement tel qu'observé par l'entrepreneur de l'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l'adaptation ou de l'optimisation de l'ouvrage géotechnique proposée par l'entrepreneur (G3).
- Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.

DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d'un projet ou au cours de la vie d'un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l'étude d'un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l'ouvrage existant.

- Définir, après enquête documentaire, un programme d'investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
- Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d'un désordre) dans le cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l'étude de l'état général de l'ouvrage existant.
- Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d'exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l'enchaînement des missions d'ingénierie géotechnique (étape 2 et/ou 3)

Annexe 2 : Résultats des investigations in-situ

Investigations préliminaires


Investigations complémentaires

Investigations préliminaires

- Plan des investigations
- Essais au pénétromètre dynamique léger
- Essais de pénétration statique
- Sondages à la pelle mécanique
- Sondages à la tarière à main
- Sondages à la tarière mécanique
- Piézomètres
- Essais de perméabilité
- Plan des investigations sur plan projet



PLANCHE 1 : PLAN D'IMPLANTATION DES SONDAGES



LEGENDE :

- ▲ Essai au pénétromètre dynamique léger (PDI)
- ▲ Essai au pénétromètre statique (PS)
- ⊕ Sondage à la tarière mécanique (STm)
- ⊕ Sondage à la tarière manuel (STI)
- Fouille à la pelle (PM)



PLANCHE 2 : ESSAIS DE PENETRATION DYNAMIQUE LEGERS

- 8 sondages au pénétromètre manuel PM10
- Résistance de pointe q_d (MPa) en fonction de la profondeur

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 2.30 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATRIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 3.10 m/TN

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 1.70 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90


mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 2.60 m/TN

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 1.26 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 1.36 m/TN

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 2.95 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90


mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois 3.45 m/TN

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 1.45 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement à 2.50 m/TN

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 1.20 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 1.50 m/TN

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Niveau d'eau à 1.45 m. à la date de l'essai

Norme NF EN ISO 22476-2



MATERIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 1.90 m/TN

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT


Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE

Dossier : A002.J0133

Date essai : 28/10/19

Echelle prof. : 1/50°

Norme NF EN ISO 22476-2



MATRIEL UTILISE : PM10

Etalonné le 04.12.2014 --- Coef.[Er] utilisé: 0.90

mouton de 10.26 kg, H.chute 0.48 m - équipement mobile 3.7 kg - tiges de 1 m. et de 2.08 kg - section pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : /



PLANCHE 3 : ESSAIS DE PENETRATION STATIQUE

- 6 sondages au pénétromètre statique lourd PAGANI TG-63-100
- Résistance de pointe q_c (MPa) et frottement latéral f_s (kPa) en fonction de la profondeur

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai: 28.10.19

Localisation essai:
X : 170907.668 Y : 607340.700 Z : 3.100 (NGG)

Echelle prof. : 1/50°

niveau d'eau: 1.00 m. à la date de l'essai



MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 2.60 m/TN ; Arrêt à 8.1 m/TN avec un tilt final de 11.2°

Edité le 27/04/2020

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai: 28.10.19

Localisation essai:
X : 171107.567 Y : 607252.011 Z : 3.809 (NGG)

Echelle prof. : 1/50°

niveau d'eau: 2.90 m. à la date de l'essai

MATÉRIEL UTILISÉ : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 3.30 m/TN; Arrêt à 8.0 m/TN avec un tilt final de 10.6°

Edité le 27/04/2020

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT




Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE

Dossier : A002.J0133

Date essai: 29.10.19

Localisation essai:
X : 170965.758 Y : 607218.358 Z : 4.021 (NGG)

Echelle prof. : 1/50°



MATERIEL UTILISE : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 2.00 m/TN ; Arrêt à 8.0 m/TN avec un tilt final de 10.8°

Edité le 27/04/2020

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

X : 170865.174 Y : 607103.842 Z :

Date essai: 29/10/19

Echelle prof. : 1/50°

niveau d'eau: 2.30 m. à la date de l'essai



MATRIEL UTILISE : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 5.30 m/TN; Arrêt à 7.6 m/TN avec un tilt final de 10.9°

Edité le 27/04/2020

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai: 29.10.19

Localisation essai:
X : 170823.800 Y : 606980.634 Z : 2.926 (NGG)

Echelle prof. : 1/50°

niveau d'eau: 2.80 m. à la date de l'essai

MATRIEL UTILISE : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 3.40 m/TN ; Arrêt à 8.1 m/TN avec un tilt final de 11.6°

Edité le 27/04/2020

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'IMMOBILIER DE LA JUSTICE


Dossier : A002.J0133

Date essai: 30.10.19

Localisation essai:
X : 170880.917 Y : 606898.199 Z : 2.758 (NGG)

Echelle prof. : 1/50°

niveau d'eau: 1.10 m. à la date de l'essai

MATRIEL UTILISE : Pagani TG63-100 avec une pointe de 10 cm²

OBSERVATIONS : Eboulement des parois à 2.30 m/TN; Arrêt à 7.5 m/TN avec un tilt final de 11.2°

Edité le 27/04/2020




PLANCHE 4 – SONDAGES LITHOLOGIQUES A LA PELLE MECANIQUE

- 8 sondages à la pelle mécanique 9t
- Coupes détaillées des sols.

Ech. 1/50°

Coord. X: 170908.321 Y: 607342.880 Z: 3.219 (NGG)


Date : 24/10/2019

Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM1		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
			Prof	NGG			
1		Midi-pelle		0.30	02.92	Terre végétale argileuse marron à grise humide et molle	
				0.80	02.42	Argile marron à rouge à passages graveleuse, humide et compacte	
				1.20	02.02	Argile graveleuse marron à orange, humide et molle	
2						Argile bariolée grise et violette à passages de graves ferrugineuses, humide et molle	
3				2.40	00.82	Argile grise à violette à passages de graves ferrugineuses, humide et molle	
				3.00	00.22		
4							
Niveau d'eau à 0.80 m. (à date du sondage) Observations : /							

Ech. 1/50°

Coord. X: 171003.928 Y: 607309.500 Z: 3.657 (NGG)

Date : 24/10/2019

Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM2		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
			Prof	NGG			
1		Midi-pelle		0.40	03.26	Terre végétale sableuse, peu argileuse marron, humide + racines	
				0.60	03.06	Argile limoneuse marron orangée, humide	
				1.00	02.66	Argile sableuse marron orangée, légèrement humide	
2						Argile sableuse orange, jaune à beige, humide et moyennement compacte	
				1.80	01.86	Sable argileux orange, jaune à rouge, humide peu compacte	
3				2.50	01.16		
				3.00	00.66	Sable grossier gris à marron argileux, très humide	
4							
Niveau d'eau à 2.30 m. (à date du sondage) Observations : /							

Ech. 1/50°

Coord. X: 170965.758 Y: 607218.358 Z: 4.021 (NGG)

Date : 24/10/2019

Cch. 1750			Coord. X: 170903.756 Y: 607216.356 Z: 4.021 (NGG)			Date : 24/10/2019	
Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM8		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
			Prof	NGG			
1	Midi-pelle						

Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations : /

Ech. 1/50°






Coord. X: 170773.745 Y: 606826.334 Z: 4.561 (NGG)

Date : 23/10/2019

Ch. 1/30


Coord. X: 170773.743 Y: 606626.334 Z: 4.361 (NGG)

Date : 23/10/2019

Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM23		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations		
			Prof	NGG					
1	Midi-pelle			0.45	04.11	Terre végétale argilo-limoneuse marron peu compacte, légèrement humide			
				1.30	03.26	Argile limoneuse marron orangé peu compact, légèrement humide			
			2.00	02.56	Argile finement sableuse ocre, grise à passages rouges, molle, humide				
2				2.30	02.26	Sable moyen orange à jaune, humide			
				2.40	02.16	Argile sableuse orange à jaune, molle, humide			
				2.55	02.01	Argile finement sableuse orange à passages rouges/bruns, molle, humide			
				2.70	01.86	Sable grossier légèrement argileux jaune, orange à brun, humide			
3				2.85	01.71	Argile finement sableuse grise, molle, humide			
4									

Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations : /

Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) | Observations : /

Ech. 1/50°		Coord. X: 170886.708 Y: 606792.158 Z: 4.916 (NGG)				Date : 23/10/2019				
Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM24		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations			
			Prof	NGG						
1	Midi-pelle		0.30	04.62	Terre végétale argilo-limoneuse marron + racines, légèrement humide					
					Argile limoneuse orange, moyennement compacte et moyennement humide					
2			1.25	03.67	Argile finement sableuse, voire limoneuse orange à ocre, molle et humide					
3			2.30	02.62	Sable fin bariolé blanc, ocre à jaune, légèrement argileux, humide					
			2.50	02.42	Sable fin argileux brun à passages rouge, mou et humide					
3			2.80	02.12	Argile sableuse (grains grossiers) bariolée grise, rouge et orange					
			2.90	02.02	Argile bariolée grise, rouge à orange, moyennement compacte et humide					
			3.00	01.92						
4										
Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) Observations : /										


Ech. 1/50°		Coord. X: 170971.637 Y: 606765.690 Z: 4.636 (NGG)				Date : 23/10/2019		
Prof. en m.	matériel	Nappe	sondage PM25		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations	
			Prof	NGG				
1	Midi-pelle		0.30	04.34	Terre végétale sableuse à limoneuse marron			
					Argile limoneuse compacte, légèrement humide			
			1.20	03.44				
1.30			03.34	Argile bariolée orange, jaune et brune				
				Argile finement sableuse bariolée brune, rouge et orange, moyennement compact et légèrement humide				
2			2.00	02.64				
					Sable fin blanc, jaune à orangé, légèrement humide			
			2.50	02.14				
3				2.90	01.74			Argile limoneuse bariolée rouge, orange et grise molle, humide
4								
Nappe: pas d'eau à la prof. reconnue (à date du sondage) Observations : /								



PLANCHE 5 – SONDAGES LITHOLOGIQUES A LA TARIERE MANUELLE

- 12 sondages à la tarière manuelle Ø 50 mm
- Coupes détaillées des sols.

SONDAGE à la TARIERE STI6


Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171162.235 Y : 607266.250 Z : 9.562 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 30/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
0.5					0.30	09.26	Terre végétale sableuse marron			
1							Argile légèrement sableuse marron à jaune			
1.5					1.50	08.06				
2							Argile sableuse marron à jaune à passages bariolés gris et roses			
2.5					2.30	07.26	[Arrêt du sondage]			
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI9

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171100.737 Y : 607173.579 Z :

Ech.Prof: /

date travaux: 28/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
0.5					0.20		Argile légèrement sableuse jaune marron à beige à passages orangés			
1					0.70		Argile rouge, orange à beige à passages marron-jaune			
1.5					1.00		Sable argileux gris à rouge			
2					1.55		Sable argileux gris à rouge			
2.5					2.30		Sable grossier légèrement argileux jaune, marron à gris			
3							[Arrêt du sondage]			
3.5										
4										
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI10

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171202.156 Y : 607142.634 Z : 3.165 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 30/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG			
0.5					0.20	02.96		
					0.50	02.67		
1								
1.5								
2					1.70	01.46		Humidité observée en fin de sondage
					2.10	01.07		
					2.30	00.87		
2.5								
3								
3.5								
4								
4.5								
5								
5.5								
6								

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI14

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170990.447 Y : 607057.270 Z : 1.914 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 29/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG			
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6	Tarière Ø 50 mm			0.10	01.81	Terre végétale sableuse marron à noire		
				1.60	00.31	Argile plastique bariolée jaune, orange, grise et bleue		
				2.00	- 00.09	Argile plastique bariolée jaune, orange, grise et bleue + passages de déchets organiques (souches de bois)		
				2.30	- 00.39			
						[Arrêt du sondage]		

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI15

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171109.383 Y : 607012.356 Z : 4.615 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 30/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG			
0.5	Tarière Ø 50 mm				0.40	04.21		
1								
1.5								
2								
2.30								
2.5								
3								
3.5								
4								
4.5								
5								
5.5								
6								
						[Arrêt du sondage]		

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI16

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170917 Y : 607019 Z :

Ech.Prof: /

date travaux: 28/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
					0.10		Terre végétale sableuse marron			
					0.30		Argile sableuse grise, jaune à orangée			
0.5										
1							Argile bariolée grise, jaune, beige à rouge			
1.5					1.30					
					1.60		Argile finement sableuse orange à marron			
					1.80		Sable argileux jaune à beige			
2							Sable argileux gris, bleu à passages rouge orangés			
2.5					2.30					
							[Arrêt du sondage]			
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI17

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171035.889 Y : 606972.212 Z :

Ech.Prof: /

date travaux: 29/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
					0.10		Sable gris			
0.5							Argile légèrement sableuse plastique gris clair, à passages bariolés jaune, orange à marron			
1										
					1.10					
1.5							Argile sableuse grise, bleue, orangée, très humide			
					1.70					
2							[Arrêt du sondage]			Arrêt du sondage en raison du manque de remontée des maté
2.5										
3										
3.5										
4										
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI19

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170959 Y : 606938 Z :

Ech.Prof: / date travaux: 29/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG			
0.5	Tarière Ø 50 mm					Argile très légèrement sableuse grise plastique, à pasages orange, jaune		
1					1.00			
						Argile grise à passage rouges et orange		
1.5					1.30			
						Argile plastique bariolée grise, bleue, rouge et jaune		
2					2.00			
						Argile plastique grise à bleue, à passages rouges et jaunes		
2.5					2.30			
						[Arrêt du sondage]		
3								
3.5								
4								
4.5								
5								
5.5								
6								

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI20

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT


Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171070.525 Y : 606900.751 Z :

Ech.Prof: /

date travaux: 29/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
0.5	Tarière Ø 50 mm				0.20		Sable gris			
1					1.05		Argile sableuse jaune à marron			
1.5					1.55		Argile sableuse bariolée jaune, orange à blanc (kaolineuse)			
2					2.00		Argile sableuse bariolée jaune, orange à blanc (kaolineuse), à passages graveleux			
2.5					2.30		Sable grossier blanc, orange, jaune, humide			
3							[Arrêt du sondage]			
3.5										
4										
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage

SONDAGE à la TARIERE STI22

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171002.008 Y : 606861.620 Z : 3.780 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 29/10/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG				
0.5	Tarière Ø 50 mm			0.45	03.33	Sable gris			
1				0.90	02.88	Sable fin jaune, orange			
1.5				1.50	02.28	Sable fin jaune clair à beige			
2				1.80	01.98	Sable fin blanc, jaune à orange			
2.5				2.30	01.48	Sable grossier blanc, jaune à orange à passages argileux			Passages sablo-argileux marron à noir en fin de sondage
3						[Arrêt du sondage]			
3.5									
4									
4.5									
5									
5.5									
6									

Sondeuse: Tarière manuelle
Observations : /

Nappe : /
à la date du sondage



PLANCHE 6 – SONDAGES LITHOLOGIQUES A LA TARIERE MECANIQUE

- 4 sondages à la tarière mécanique Ø 63 mm au GEOTOOL GTR 780 S
- Coupes détaillées des sols.

SONDAGE à la TARIERE STm4

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 171078.086 Y : 607285.816 Z : 4.240 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 26/11/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
0.5					0.40	03.84	Terre végétale limoneuse			
1							Argile sableuse jaune marron à passages orangés			
1.5										
2					2.10	02.14	Argile kaolineuse blanche à passage jaune orange			
2.5										
3					3.40	00.84	Sable argileux rouge (à bleu-gris), humide			
3.5										
4					4.00	00.24	[Arrêt du sondage]			Eboulement des parois Arrêt à 4.00 m/TN car éboulement empêchant la foration
4.5										
5										
5.5										
6										

Sondeuse: Tarière mécanique Geotool GTR 780 S
Observations : /

Niveau d'eau à 3.20 m.
niveau relevé le 18/10/19

SONDAGE à la TARIERE STm13

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170865.174 Y : 607103.842 Z :

Ech.Prof: /

date travaux: 27/11/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE	Prof	NGG	Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
					0.20		Terre végétale sableuse noire à marron			
0.5										
1							Argile orange légèrement sableuse			
1.5					1.60					
2										
2.5										
3							Argile bariolée rouge, grise à beige			
3.5										
4					3.80		Sable grossier rouge à orange à passage bleu-gris			Eboulement des parois
4.5										
5					4.80		Sable grossier bleu à gris			
5.5					5.60					Arrêt à 5.60 m/TN car éboulement empêchant la foration
6							[Arrêt du sondage]			

Sondeuse: Tarière mécanique Geotool GTR 780 S
Observations : /

Niveau d'eau à 2.60 m.
niveau relevé le 27/11/19

SONDAGE à la TARIERE STm18

Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170823.800 Y : 606980.634 Z : 2.926 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 27/11/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols	Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG			
0.5				0.10	02.83	Terre végétale sableuse noire à marron		
						Argile sableuse orange à passages rose et blanc		
				0.60	02.33			
1						Argile bariolée blanche, beige et rouge		
1.5								
2				1.70	01.23			
2.5								
3						Sable grossier blanc à passages rouge et orange		Eboulement des parois
3.5								
4				4.10	- 01.17			
4.5						Sable grossier blanc et jaune		
5				5.00	- 02.07	[Arrêt du sondage]		Arrêt à 5.00 m/TN car éboulement empêchant la foration
5.5								
6								

Sondeuse: Tarière mécanique Geotool GTR 780 S
Observations : /

Niveau d'eau à 3.0 m.
niveau relevé le 27/11/19

SONDAGE à la TARIERE STm21


Chantier : POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

Client : AGENCE PUBLIQUE POUR L'OMMOBILIER DE LA JUSTICE
Dossier : A002.J0133



Coordonnées du sondage:
X : 170880.917 Y : 606898.199 Z : 2.758 (NGG)

Ech.Prof: / date travaux: 27/11/19

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG				
0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6	Tarière Ø 63 mm			0.10	02.66	Terre végétale sableuse noire			
						Argile beige à orange			
1.60	01.16	Sable grossier argileux, kaolineux à passages rose et orange							
2.30	00.46	Sable grossier légèrement argileux jaune et blanc							
3.10	- 00.34	Sable grossier légèrement argileux jaune et orange, humide							
4.50	- 01.74	Sable grossier légèrement argileux bleu à gris, humide							
5.00	- 02.24	[Arrêt du sondage]							

Sondeuse: Tarière mécanique Geotool GTR 780 S
Observations : /

Niveau d'eau à 1.30 m.
niveau relevé le 27/11/19



PLANCHE 7 – SONDAGES DESTRUCTIFS ET EQUIPEMENTS PIEZOMETRIQUES

- Coupes approximatives des sols


Ech.Prof: 1/50°

date travaux:

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG				
1	Tricone Ø 120 mm			0.50	03.74	Limon marron			
2						Argile sableuse orange			
3									
4				3.60	00.64				
5	Tubage PW					Sable argileux orange			
6									
7				6.50	- 02.26	[Arrêt du sondage]			
8									
9									
10									

Sondeuse: Foreuse EMCI OPTIMA
Observations : Réceptionné par injection d'eau claire pour nettoyage

Niveau d'eau à 2.72 m.
à la date du sondage



1/ Hauteur du tube par rapport au sol (cm) : 59

2/ Longueur de tube plein (cm) : 209



3/ Longueur du tube crépiné (cm) : 385

4/ Profondeur de la sonde par rapport au tube si équipé (cm) : 440

5/ Diamètre du tube (mm) : 80


Ech.Prof: 1/50°

date travaux:

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG				
1					1.50	Argile sableuse orange			
2									
3					4.00	Argile sableuse rouge à marron			
4									
5					7.00	Sable rouge à gris			
6									
7						[Arrêt du sondage]			
8									
9									
10									

Sondeuse: Foreuse EMCI OPTIMA
Observations : Réceptionné par injection d'eau claire pour nettoyage

Niveau d'eau à 2.05 m.
à la date du sondage



1/ Hauteur du tube par rapport au sol (cm) : 42

2/ Longueur de tube plein (cm) : 192

3/ Longueur du tube crépiné (cm) : 375

4/ Profondeur de la sonde par rapport au tube si équipé (cm) : 440

5/ Diamètre du tube (mm) : 80


Ech.Prof: 1/50°

date travaux:

Prof. (m)	Outils	Tubage	Etages	COUPE		Description des sols		Echant.	Résultats d'essais ou observations
				Prof	NGG				
1						Argile sableuse beige			
2				1.50	01.26				
3						Sable argileux beige			
4				3.80	- 01.04				
5						Sable argileux orange			
6				6.00	- 03.24	[Arrêt du sondage]			
7									
8									
9									
10									

Sondeuse: Foreuse EMCI OPTIMA
Observations : Réceptionné par injection d'eau claire pour nettoyage

Niveau d'eau à 1.08 m.
à la date du sondage



1/ Hauteur du tube par rapport au sol (cm) : 51

2/ Longueur de tube plein (cm) : 201

3/ Longueur du tube crépiné (cm) : 360

4/ Profondeur de la sonde par rapport au tube si équipé (cm) : 440

5/ Diamètre du tube (mm) : 80




PLANCHE 8 – ESSAIS DE PERMEABILITE

- 8 essais de perméabilité à charge variable ou constante
- Coefficients de perméabilité K apparents

STM4 - 0.0 à 0.6 m


Essai Porchet à charge constante (SDEC)



Essai		STm4 - 0-0.6 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.340	0.160
2	120	2.100	0.400
3	180	1.880	0.620
4	240	1.680	0.820
5	300	1.420	1.080
6	360	1.200	1.300
7	420	0.880	1.620
8	480	0.630	1.870
9	540	0.500	2.000
10	600	0.400	2.100
11	660	2.280	0.220
12	720	1.980	0.520
13	780	1.720	0.780
14	840	1.470	1.030
15	900	1.250	1.250
16	960	1.000	1.500
17	1020	0.800	1.700
18	1080	0.600	1.900
19	1140	0.390	2.110
20	1200	2.300	0.200
21	1260	2.080	0.420
22	1320	1.840	0.660
23	1380	1.600	0.900
24	1440	1.350	1.150
25	1500	1.120	1.380
26	1560	0.950	1.550
27	1620	0.680	1.820
28	1680	0.500	2.000
29	1740	0.280	2.220
30	1800	2.220	0.280
35	2100	1.100	1.400
40	2400	0.180	2.320
45	2700	1.400	1.100
50	3000	0.200	2.300
55	3300	1.540	0.960
60	3600	0.490	2.010

$$K = \Delta V / (1000 \times \text{pente} \times \Delta T)$$


STM13 - 0.0 à 0.6 m
Essai Porchet à charge constante (SDEC)



Essai		STm13 - 0-0.6 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.500	0.000
2	120	2.500	0.000
3	180	2.500	0.000
4	240	2.500	0.000
5	300	2.500	0.000
6	360	2.500	0.000
7	420	2.500	0.000
8	480	2.500	0.000
9	540	2.500	0.000
10	600	2.500	0.000
11	660	2.500	0.000
12	720	2.500	0.000
13	780	2.500	0.000
14	840	2.500	0.000
15	900	2.500	0.000
16	960	2.500	0.000
17	1020	2.500	0.000
18	1080	2.500	0.000
19	1140	2.500	0.000
20	1200	2.490	0.010
21	1260	2.490	0.010
22	1320	2.490	0.010
23	1380	2.490	0.010
24	1440	2.490	0.010
25	1500	2.490	0.010
26	1560	2.490	0.010
27	1620	2.490	0.010
28	1680	2.490	0.010
29	1740	2.490	0.010
30	1800	2.490	0.010
35	2100	2.490	0.010
40	2400	2.490	0.010
45	2700	2.490	0.010
50	3000	2.490	0.010
55	3300	2.490	0.010
60	3600	2.490	0.010

$$K = \Delta V / (1000 \times \text{pente} \times \Delta T)$$


STm18 - 0.0 à 0.5 m
Essai Porchet à charge constante (SDEC)



Essai		STm18 - 0-0.5 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.500	0.000
2	120	2.500	0.000
3	180	2.500	0.000
4	240	2.500	0.000
5	300	2.500	0.000
6	360	2.500	0.000
7	420	2.500	0.000
8	480	2.500	0.000
9	540	2.500	0.000
10	600	2.500	0.000
11	660	2.500	0.000
12	720	2.500	0.000
13	780	2.500	0.000
14	840	2.500	0.000
15	900	2.490	0.010
16	960	2.490	0.010
17	1020	2.490	0.010
18	1080	2.490	0.010
19	1140	2.490	0.010
20	1200	2.490	0.010
21	1260	2.490	0.010
22	1320	2.490	0.010
23	1380	2.490	0.010
24	1440	2.490	0.010
25	1500	2.490	0.010
26	1560	2.490	0.010
27	1620	2.490	0.010
28	1680	2.490	0.010
29	1740	2.490	0.010
30	1800	2.490	0.010
35	2100	2.490	0.010
40	2400	2.490	0.010
45	2700	2.490	0.010
50	3000	2.490	0.010
55	3300	2.490	0.010
60	3600	2.490	0.010

$$K = \Delta V / (1000 \times \text{pente} \times \Delta T)$$

STm20 - 0.0 à 0.6 m
Essai Porchet à charge constante (SDEC)




Essai		STm20 - 0-0.6 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.430	0.070
2	120	2.390	0.110
3	180	2.300	0.200
4	240	2.250	0.250
5	300	2.190	0.310
6	360	2.120	0.380
7	420	2.080	0.420
8	480	2.000	0.500
9	540	1.980	0.520
10	600	1.920	0.580
11	660	1.850	0.650
12	720	1.800	0.700
13	780	1.780	0.720
14	840	1.700	0.800
15	900	1.690	0.810
16	960	1.600	0.900
17	1020	1.530	0.970
18	1080	1.500	1.000
19	1140	1.450	1.050
20	1200	1.400	1.100
21	1260	1.340	1.160
22	1320	1.300	1.200
23	1380	1.250	1.250
24	1440	1.200	1.300
25	1500	1.180	1.320
26	1560	1.120	1.380
27	1620	1.080	1.420
28	1680	1.030	1.470
29	1740	0.970	1.530
30	1800	0.870	1.630
35	2100	0.680	1.820
40	2400	0.480	2.020
45	2700	0.250	2.250
50	3000	2.240	0.260
55	3300	2.000	0.500
60	3600	1.680	0.820

$$K = \Delta V / (1000 \times \text{pente} \times \Delta T)$$

PM24 - 0.0 à 0.6 m

Essai Porchet à charge constante (SDEC)




Essai		PM24 - 0-0.6 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.500	0.000
2	120	2.500	0.000
3	180	2.500	0.000
4	240	2.500	0.000
5	300	2.500	0.000
6	360	2.500	0.000
7	420	2.500	0.000
8	480	2.500	0.000
9	540	2.500	0.000
10	600	2.500	0.000
11	660	2.500	0.000
12	720	2.500	0.000
13	780	2.490	0.010
14	840	2.490	0.010
15	900	2.490	0.010
16	960	2.490	0.010
17	1020	2.490	0.010
18	1080	2.490	0.010
19	1140	2.490	0.010
20	1200	2.490	0.010
21	1260	2.490	0.010
22	1320	2.490	0.010
23	1380	2.490	0.010
24	1440	2.490	0.010
25	1500	2.490	0.010
26	1560	2.490	0.010
27	1620	2.490	0.010
28	1680	2.490	0.010
29	1740	2.480	0.020
30	1800	2.480	0.020
35	2100	2.480	0.020
40	2400	2.480	0.020
45	2700	2.480	0.020
50	3000	2.480	0.020
55	3300	2.480	0.020
60	3600	2.480	0.020

$$K = \Delta V / (1000 \times \text{pente} \times \Delta T)$$

POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

ST112- 0.0 à 0.6 m


Essai Lefranc à charge variable

STI12 0-0.6 m		
Diamètre int cavité : 0.15 m		
Cote tubage /TN : -		
Profondeur napppe : 6 m		
T(min)	T (s)	Dh(t) (m)
0	0	0
1	60	0.34
2	120	0.45
3	180	0.48
4	240	0.5
5	300	0.52
6	360	0.53
7	420	0.53
8	480	0.53
9	540	0.53
10	600	0.53
11	660	0.53
12	720	0.53
13	780	0.53
14	840	0.53
15	900	0.53
16	960	0.53
17	1020	0.53
18	1080	0.53
19	1140	0.53
20	1200	0.53
21	1260	0.53
22	1320	0.535
23	1380	0.535
24	1440	0.535
25	1500	0.535
26	1560	0.535
27	1620	0.535
28	1680	0.535
29	1740	0.535
30	1800	0.536
35	2100	0.536
40	2400	0.536
45	2700	0.536
50	3000	0.536
55	3300	0.536
60	3600	0.536

POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

STm18 - 1.0 à 1.9 m


Essai Lefranc à charge variable



Essai		STm18 - 0-0.5 m	
Formation			
T (min)	T (s)	V (L) restant	V (L) écoulé
0	0	2.500	0.000
1	60	2.500	0.000
2	120	2.500	0.000
3	180	2.500	0.000
4	240	2.500	0.000
5	300	2.500	0.000
6	360	2.500	0.000
7	420	2.500	0.000
8	480	2.500	0.000
9	540	2.500	0.000
10	600	2.500	0.000
11	660	2.500	0.000
12	720	2.500	0.000
13	780	2.500	0.000
14	840	2.500	0.000
15	900	2.490	0.010
16	960	2.490	0.010
17	1020	2.490	0.010
18	1080	2.490	0.010
19	1140	2.490	0.010
20	1200	2.490	0.010
21	1260	2.490	0.010
22	1320	2.490	0.010
23	1380	2.490	0.010
24	1440	2.490	0.010
25	1500	2.490	0.010
26	1560	2.490	0.010
27	1620	2.490	0.010
28	1680	2.490	0.010
29	1740	2.490	0.010
30	1800	2.490	0.010
35	2100	2.490	0.010
40	2400	2.490	0.010
45	2700	2.490	0.010
50	3000	2.490	0.010
55	3300	2.490	0.010
60	3600	2.490	0.010

POLE JUDICIAIRE ET PENITENTIAIRE DE SAINT-LAURENT

PZ21 - 1.0 à 2.0 m

Essai Lefranc à charge variable

PZ21 1.0-2.0 m		
Diamètre int cavité : 0.15 m		
Cote tubage /TN : +0.5 m		
Profondeur napppe : 0.8 m		
T(min)	T (s)	Dh(t) (m)
0	0	1.9
0.5	30	1.82
1	60	1.74
1.5	90	1.67
2	120	1.6
2.5	150	1.52
3	180	1.45
3.5	210	1.39
4	240	1.3
4.5	270	1.22
5	300	1.16
6	360	1.03
7	420	0.92
8	480	0.87
9	540	0.86
10	600	0.85
15	900	0.84
20	1200	0.83
30	1800	0.82
40	2400	0.8
50	3000	0.8
60	3600	0.8



Investigations complémentaires

- Plan des investigations
- Sondages carottés
- Sondages pressiométriques
- Pénétromètres statiques
- Sondages à la tarière mécanique

Département de la Guyane
Commune de Saint Laurent du Maroni
Construction de la Cité Judiciaire
Carrefour Margot

Maître d'ouvrage : NOM
adresse
97300 xxxxxxxxxxxxxx
Tél: 0594 xx xx xx
mail@xxxxxxxxx

Maître d'oeuvre : NOM
adresse
97300 xxxxxxxxxxxxxx
Tél: 0594 xx xx xx
mail@xxxxxxxxx

Entreprise : GINGER LBTPG
36 Rue Mole
97300 Cayenne

Géomètre : ENTHAS
8755 Route Des Plages
97354 Remire-Montjoly
Tél: 0698 42 67 95
arnaud_humbert@hotmail.fr

Plan de Situation :

Plan topographique


Plan n°01 : Relevé des sondages réalisés

Informations : Echelle : 1/1000ème - Format : A0 Systèmes : RGFG95 / NGG

Données : Plan topographique (SERG 7)

Modifications :	Indice :	Date :	Nature :
	A	04/11/2022	Original

Validations :	Dessiné par :	ENTHAS - Arnaud Humbert
	Vérifié par :	GINGER LBTPG - Thomas Grimonet
	Approuvé par :	GINGER LBTPG - Thomas Grimonet



Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)				
					0	20	40	60	80	100	0	100		
Carottier simple 114 mm		0	Terre végétale		1						1			
		0.20 m	Limon argileux mou rougeâtre											
		0.50 m	Limon argileux marron clair											
		0.80 m	limon marron - ocre											
		1.45 m	Argile finement sableuse beige - grisâtre	2							2			
		2.50 m												
		3	Sable limoneux marron - ocre	Classification GTR	3							3		
		4.00 m												
		4	Sable marron - ocre		4							4		
		4.80 m												
		5	Sable grisâtre	Classification GTR	5							5		
		5.10 m												
		6	Sable limoneux grisâtre		6							6		
		6.00 m												
			Sable marron ocre		7							7		
		6.40 m												
	7	Sable grossier marron-ocre	Classification GTR	8							8			
	6.80 m													
	7.00 m													
		Sable limoneux grossier marron-ocre		9							9			
	8.00 m													
	8	Sable limoneux marron - ocre												
	9	Sable marron - ocre												
		9.00 m												

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)																																																		
					0	20	40	60	80	100	0	100																																																
Carottier simple 114 mm		9	Sable marron - ocre	Classification GTR		10	10	10	10	10	10	10																																																
		9.20 m	Sable limoneux ocre - blanchâtre																																																									
		9.60 m	Argile grisâtre molle	Classification GTR										10	10	10	10	10	10	10																																								
		10.00 m	Argile limoneuse molle grisâtre																																																									
		10.40 m	Argile limoneuse molle grise - rougeâtre	Classification GTR																		10	10	10	10	10	10	10																																
		10.60 m	Argile limoneuse molle rougeâtre																																																									
		11.00 m	Sable grossier marron - gris - rougeâtre	Classification GTR																										10	10	10	10	10	10	10																								
		11.50 m	Argile limoneuse molle rougeâtre																																																									
		12.00 m	Limon sableux peu ferme bariolé rouge - gris - ocre	Classification GTR																																		10	10	10	10	10	10	10																
		14.00 m	Argile marron claire- verdâtre																																																									
		15.00 m	Argile grise - marron - rougeâtre	Classification GTR																																										10	10	10	10	10	10	10								
		16.20 m	Argile marron - blanchâtre																																																									
		17.00 m	altération rocheuse marron	Classification GTR																																																		10	10	10	10	10	10	10
		18.00 m																																																										

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**




Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)				
					0	20	40	60	80	100	0			100	
		18	 Altération rocheuse argileuse grise verdâtre												
	19			19											
	20	20.00 m		20											

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **25/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **25/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **15.80m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)			RQD (%)		
					0	50	100	0	50	100
Carottier simple 114 mm		9	Altération rocheuse sablo-argileuse grisâtre - micacée							
		9.25 m	Altération rocheuse argileuse grisâtre - micacée							
		9.50 m	Altération rocheuse argilo-kaolinique grisâtre - blanchâtre							
		9.75 m	Altération rocheuse ferme grisâtre - micacée							
		10.00 m	Altération rocheuse argileuse ferme beige							
		12.00 m	Altération rocheuse argilo-limoneuse grisâtre							
		13.20 m	Sable argilo-graveleux							
		13.70 m	Argile molle marron - noirâtre							
		13.80 m	Rocher fracturé							
		14.50 m	Roche totalement fracturée							
		14.80 m	Roche saine							
		14.90 m	Roche fracturée							
		15.20 m	Roche saine							
		15.80 m								

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **29/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **04/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)		Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)									
						0	20	40	60	80	100	0	100							
Carottier simple 144 mm		0		Terre végétale																
			0.20 m																	
		1		Sable argileux marron		1														
			1.00 m																	
				Limon argileux marron claire	Classification GTR															
			1.80 m																	
		2		Limon grise - marron - rougeâtre		2														
			2.35 m																	
				Sable limoneux marron - ocre																
			3.00 m			3														
				Sable fin limoneux gris - ocre localement rougeâtre	Classification GTR															
			3.70 m																	
		4		Sable limoneux grisâtre - ocre	Classification GTR	4														
			3.80 m																	
			4.20 m		Limon argileux grise - rougeâtre															
				Limon sableux grise - rougeâtre																
			4.70 m			5														
				Limon orangeâtre	Classification GTR															
			4.75 m																	
		6		Sable limoneux gris - ocre		6														
		5.00 m																		
			Sable fin limoneux grise - ocre																	
		5.25 m																		
	7		Sable gris - ocre localement rougeâtre		7															
		5.60 m																		
			Sable localement argileux ocre																	
		7.50 m																		
	8		Sable rougeâtre		8															
		8.00 m																		
			Sable grossier rougeâtre																	
	9		9.00 m		9															

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **29/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **04/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					0	20	40	60	80	100	0	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Carottier simple 144 mm		9	Sable grossier ocre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **29/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **04/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)								
					0	20	40	60	80	100	0	20	40	60	80	100			
Carottier simple 144 mm		18		Altération rocheuse argileuse grisâtre - micacée		19						19							
		19																	
		20																	
		20.00 m			20							20							

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **08/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0	100
Carottier simple Ø 116 mm		0	Terre végétale		1						1	
		0.20 m	Argile plastique brune - orangée									
		0.30 m	Argile plastique brune									
		0.60 m	Argile plastique bariolée rouge - grisâtre									
		1.20 m	Argile +/- sableuse plastique bariolée rouge - grisâtre	Classification GTR	2						2	
		1.50 m	Argile sableuse plastique bariolée beige - brune - rougeâtre									
		2.50 m	Argile plastique ferme bariolée beige - rougeâtre									
		3.50 m	Argile sableuse molle rougeâtre	Classification GTR	4						4	
		4.00 m	Argile sableuse plastique beige									
		4.30 m	Sable grossier rougeâtre									
		4.70 m	Sable grossier beige - rougeâtre	Classification GTR	5						5	
		5.00 m	Sable grossier jaunâtre									
		5.90 m	Argile plastique ferme grisâtre									
		6.70 m	Argile plastique verdâtre	Classification GTR	6						6	
		7.20 m	Argile sableuse plastique verdâtre									
		8.00 m	Argile plastique ferme brune									
		8.50 m	Sable grossier marron - grisâtre									
		9.00 m			9						9	

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **08/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)							
					0	20	40	60	80	100	0	100					
Carottier simple Ø 116 mm		9	 Sable grossier marron - grisâtre	Classification GTR	10	100	100	100	100	100							
		9.30 m	Argile sableuse marron														
	10	9.50 m	Sable grossier grisâtre														
		9.80 m	Argile sableuse plastique blanchâtre														
	11	10.00 m	Argile sableuse plastique grisâtre	Classification GTR	11	100	100	100	100	100							
		10.20 m	Sable grisâtre														
	12	11.80 m	Argile kaolinite blanchâtre														
		12.00 m	Limon argileux ferme grisâtre														
	13	12.90 m	Argile limoneuse ferme marron	Classification GTR	13	100	100	100	100	100							
		13.00 m	Argile plastique marron														
		13.30 m	Argile marron ferme														
		13.50 m	Argile brune ferme														
	15	14.00 m	Argile très molle marron	Classification GTR	15	100	100	100	100	100							
		14.20 m	Argile ferme marron														
	16	14.70 m	Passage kaolinique								Classification GTR	16	100	100	100	100	100
		14.75 m	Argile marron ferme														
	17	15.00 m	Argile marron molle	Classification GTR	17	100	100	100	100	100							
		15.20 m	Formation d'altération marron - micacée														
	18	16.00 m	Formation d'altération brune - micacée								Classification GTR	18	100	100	100	100	100
	Observation :	17.00 m	Altération rocheuse marron - micacée														
		18.00 m															

EXGTE 3.23.3



SONDAGE A LA TARIERE MANUELLE

SC4

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/50

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 20.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0		100
Carottier simple Ø 116 mm		18	 20.00 m		19						19		
		19											
		20											

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**






Date début de forage : **05/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **07/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **15.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
					0	20	40	60	80	100	0	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Carottier simple 114 mm	0.20 m  Niveau d'eau observé au cours de l'intervention	0	 Argile végétalisée en tête marron - ocre		1		1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		0.35 m	Argile grise - marron - rougeâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1.00 m	Argile légèrement limoneuse marron																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		1.40 m	Classification GTR	2		2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		2.00 m						Argile grise - marron - rougeâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		3.00 m		3		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4.00 m						Argile marron - grisâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		4.80 m						Argile grise - marron - rougeâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		5.70 m	Classification GTR	5		5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		6.00 m						Sable ocre - blanchâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		6.80 m		6		6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		7.55 m						Argile marron - ocre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		7.75 m						Argile marron - grisâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		8.00 m	Classification GTR	7		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		8.00 m						Argile marron - grisâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
9.00 m		8		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
9.00 m						Argile limoneuse grisâtre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **05/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **07/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **15.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0	100
Carottier simple 114 mm		9	 Argile grisâtre									
			9.40 m		Classification GTR							
			9.60 m	 Sable grossier marron - grisâtre	Classification GTR	10					10	
			10.20 m	Argile sablo-graveleuse grisâtre								
		11				11					11	
		12		Sable argileux grisâtre								
					Classification GTR							
		13				13					13	
			13.80 m									
		14		Sable argileux gris - blanchâtre		14						14
			14.20 m									
			15.00 m	Altération rocheuse argileuse grisâtre micacée								
				Argile saprolitique marron - orangé - blanchâtre		15						15
			15.20 m									
			15.30 m	Elément rocheux								

EXGTE 3.23.3

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **18/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **19/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **10.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0	100
Carottier simple Ø 114 mm		0	Argile végétalisée en tête									
		0.30 m	Argile marron jaunâtre	Classification GTR								
		0.80 m		Classification GTR	1						1	
		1										
		2	Argile marron - grise - jaune - rougeâtre		2						2	
		3			3						3	
		4		Classification GTR	4						4	
		4.10 m		Classification GTR								
		5	Argile grisâtre		5						5	
		6		Classification GTR	6						6	
	6.40 m	Sable grossier jaunâtre	Classification GTR									
	6.60 m											
	6.60 m	Altération rocheuse grisâtre micacée	Classification GTR	7							7	
	7.50 m											
	8	Roche saine		8							8	
	9			9								
Carottier double Ø 166 mm												

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **18/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **19/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **10.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0	100
Carotier double Ø 166 mm		9	 10.00 m		0	20	40	60	80	100	0	100
		10			10							10

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)		
					0	20	40	60	80	100	0	100
Carottier simple 114 mm		0	Terre végétale									
		0.05 m										
		1	Argile limoneuse ferme marron - rougeâtre	Classification GTR	1						1	
		2	2.00 m		2						2	
		2.20 m	Argile limoneuse grise - beige - rougeâtre									
		2.40 m	Sable argileux gris - beige - rougeâtre									
		3	Sable fin beige - ocre	Classification GTR	3						3	
		4	4.00 m		4						4	
		5	Sable ocre - rougeâtre									
		5.00 m			5						5	
		5.30 m	Argile sableuse grise - beige - rougeâtre	Classification GTR								
		5.50 m	Argile sableuse ferme grise - beige - rougeâtre									
		5.70 m	Sable argileux ocre - rougeâtre	Classification GTR	6						6	
		6.00 m	Sable argileux beige - ocre									
		6.60 m	Argile ferme grisâtre	Classification GTR	7						7	
		6.80 m	Sable argileux beige - grisâtre									
		7.00 m	Argile sableuse molle beige - grisâtre									
		7.45 m	Sable beige - jaunâtre		8						8	
	7.80 m	Sable grossier jaunâtre										
	8.00 m	Sable grossier rougeâtre										
	9.00 m	Sable grossier ocre - grisâtre										

Observation :

EXGTE 3.23.3

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)								
					0	20	40	60	80	100	0	100						
Carottier simple 114 mm		9		Sable grossier rougeâtre	Classification GTR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		9.40 m																
		10		Argile sableuse beige - rougeâtre	Classification GTR	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		9.50 m																
				Sable grossier blanchâtre		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		9.90 m																
				Limon argileux beige - jaunâtre		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		10.00 m																
				Sable grossier graveleux orangé		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		
		11.50 m																
		12		Altération rocheuse argileuse grisâtre micacée		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
		13																
		14																
		15																
		16																
		17																
		18	18.00 m															

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)						RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0	100
		18	Altération rocheuse argileuse grisâtre micacée									
		19										
		20										

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**




Date début de forage : **11/10/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **11/10/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **11.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0
Carottier simple 114 mm		0	 Terre végétale	Classification GTR							
		0.10 m	Argile molle marron-grisâtre								
		0.60 m	Argile ferme marron - grisâtre	1				1			
		1.00 m	Argile ferme marron - beige - rougeâtre	Classification GTR				2	2		
		2.00 m									
			Argile ferme grise - marron - rougeâtre	Classification GTR				3	3		
		4.00 m	Classification GTR	4				4			
			Argile ferme grisâtre	Classification GTR				5	5		
		5.10 m									
			Argile molle grisâtre	Classification GTR				6	6		
		5.90 m									
		6.00 m	élément rocheux								
		6.10 m	Roche fracturée								
		6.60 m	Roche saine								
		7.50 m	Roche très fracturée								
		Roche saine	8		8						
	8.30 m										
	8.50 m	Roche fracturée									
	8.60 m	Roche très fracturée									
	9.00 m	Roche saine	9		9						

EXGTE 3.23.3

EXGTE 3.23.3

Observation :



SONDAGE CAROTTE

SC8

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 11/10/2022

Echelle : 1/50

Date fin de forage : 11/10/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 11.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0
Carottier simple 114 mm		9	Roche saine								
		10									
		11									
		11.00 m									

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **22/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **22/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **17.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)				
					0	20	40	60	80	100	0			100
Carottier simple Ø 114 mm	Niveau d'eau observé au cours de l'intervention 1.70 m	0	Terre végétale marron											
		0.20 m	Argile limoneuse ferme marron	Classification GTR	1						1			
		0.35 m	Argile ferme marron - rougeâtre											
		1.15 m	Argile limoneuse ferme beige - rougeâtre											
		1.40 m	Argile ferme grise - rougeâtre	Classification GTR	2						2			
		1.60 m	Argile ferme marron - grisâtre											
		2.00 m	Sable marron		3						3			
		3.60 m	Sable argileux marron-jaunâtre à marron-rougeâtre	Classification GTR	4						4			
		3.75 m	Sable grossier grisâtre											
		4.30 m	Sable jaune - rougeâtre		5						5			
		4.45 m	Sable rougeâtre	Classification GTR	6						6			
		5.30 m	Sable +/- argileux rouge - grisâtre											
		6.00 m	Sable marron - ocre	Classification GTR	7						7			
		8.00 m			8						8			
			Sable grossier ocre											
		9.00 m			9						9			

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **22/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **22/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **17.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0
Carottier simple Ø 114 mm		9	Passage graveleux kaolinique blanchâtre	Classification GTR							
		9.15 m									
	10										
		11	Altération rocheuse argileuse grisâtre - micacée		11						
		12	12.00 m		12						
		13	Altération rocheuse grisâtre - ocre - blanchâtre		13						
		14	14.30 m		14						
		15			15						
		16	Roche gris - blanchâtre		16						
		17	17.30 m		17						

</

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **20/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **22/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **11.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0
Carottier simple Ø 114 mm		0	Terre végétale marron	Classification GTR							
	0.25 m	Argile limoneuse grisâtre	1				1				
	1	1.00 m	Sable grossier grisâtre	Classification GTR			2	2			
	1.65 m	Sable grossier rougeâtre	3				3				
	2	1.80 m	Argile beige - rougeâtre	Classification GTR			4	4			
	2.00 m	Sable limoneux grossier rouge - grisâtre	5				5				
	3	2.80 m	Argile grise - rougeâtre	Classification GTR			6	6			
	2.95 m	Passage graveleux blanchâtre	7				7				
	4	3.00 m	Sable grossier rougeâtre	Classification GTR			8	8			
	3.40 m	Sable grossier beige - grisâtre	9				9				
	5	3.95 m	Sable fin beige	Classification GTR			10	10			
	4.00 m	Sable grossier marron	11				11				
	6	6.00 m	Sable grossier grisâtre	Classification GTR			12	12			
	6.70 m	Sable fin blanchâtre	13				13				
	7	7.00 m	Sable fin ocre	Classification GTR			14	14			
	7.40 m	Sable fin blanchâtre	15				15				
	8	7.80 m	Argile sablo-graveleuse grisâtre	Classification GTR			16	16			
	7.95 m	Sable graveleux gris - blanchâtre	17				17				
	9						18	18			
							19	19			
							20	20			
				21	21						

EXGTE 3.23.3

Observation :

EXGTE 3.23.3

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **20/09/2022**

Echelle : **1/50**

Date fin de forage : **22/09/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **11.30m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires	Taux de récupération (%)					RQD (%)	
					0	20	40	60	80	100	0
Carottier simple Ø 114 mm		9	Elements rocheux altérés blanc - grisâtre								
		10									
		11	Roche saine blanc - grisâtre								

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité du Ministère de la Justice**

Localité :

Client : **APIJ**


Date début de forage : **19/10/2022**

Echelle : **1/101**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Machine : **SD250-70**

Profondeur de fin : **28.90m**



Observation : Refus sur substratum rocheux

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Log pressiométrique - E158 V2

SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP1

Chantier: **Cité du Ministère de la Justice**

Dossier : **A002.M.0076**

Date début de forage : **19/10/2022**

Date fin de forage : **20/10/2022**

Client :

Echelle : **1/101**


Machine : **SD250-70**

X : **1818763**

Y : **N 0° 0,0000**

Z : **0**

Profondeur de fin : **28.90m**



EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 31/08/2022

Echelle : 1/93

Date fin de forage : 02/09/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 18,50m



Observation : Refus sur substratum rocheux

EXGTE 3.23.3/LB2EPF507FR

Log pressiométrique - E158 V2

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 05/09/2022

Echelle : 1/102

Date fin de forage : 07/09/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 20.24m



Observation :

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 07/09/2022

Echelle : 1/93

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 14,34m



EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Observation : Refus sur substratum rocheux

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **31/08/2022**

Echelle : **1/106**

Date fin de forage : **31/08/2022**

Machine : **Machine géotechnique SD 250-70**

Profondeur de fin : **21,17m**



Observation :

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Log pressiométrique - E158 V2

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **25/08/2022**

Echelle : **1/105**

Date fin de forage : **25/08/2022**

Machine : **Machine géotechnique SD 250-70**

Profondeur de fin : **20,81m**



FXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 28/09/2022

Echelle : 1/100

Date fin de forage : 28/09/2022

Machine : Machine géotechnique SD 250-70

Profondeur de fin : 16,27m



EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **23/08/2022**

Echelle : **1/102**

Date fin de forage : **24/08/2022**

Machine : **Sondeuse Comacchio GEO 205**

Profondeur de fin : **20,39m**



Observation :

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Log pressiométrique - E158 V2

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **18/08/2022**

Echelle : **1/100**

Date fin de forage : **18/08/2022**

Machine :

Profondeur de fin : **20.11m**



Observation :

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Log pressiométrique - E158 V2

Dossier : 22S011

Chantier : Cité du Ministère de la Justice

Localité :

Client : APIJ


Date début de forage : 13/09/2022

Echelle : 1/100

Date fin de forage : 15/09/2022

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

Profondeur de fin : 20.09m



Observation :

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Log pressiométrique - E158 V2



SONDAGE PRESSIOMETRIQUE SP11

Chantier: Cité du Ministère de la Justice

Dossier : 22S011

Client :

Echelle : 1/100

Machine : Sondeuse Comacchio GEO 205

X : W 0° 0,0000

Y : N 0° 0,0000

Z : 0

Date début de forage : 13/09/2022

Date fin de forage : 15/09/2022

Profondeur de fin : 20.09m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Pf*			Pl*			Em			E/Pl			Pression de poussée (bar)			Couple de rotation (bar)			Vitesse d'avancement (m/h)		
				0	2.5	5	0	2.5	5	0	25	50	0	25	50	0	50	100	0	100	200	0	150	300
		20	Roche altérée																					

EXGTE 3.23.3/LB2EPF587FR

Observation :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,88 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **10,25 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 11/08/2022

Echelle : 1/66

Date fin de forage : 11/08/2022

Machine : PAGANI 100 kN - Point électrique

Profondeur de fin : 7,16 m



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ


Date début de forage : 11/08/2022

Echelle : 1/66

Date fin de forage : 11/08/2022

Machine : PAGANI 100 kN - Point électrique

Profondeur de fin : 11,03 m



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **11,25 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **10,50 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **10,83 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **8,84 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **10,20 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **9,91 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,27 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **11,55 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **7,16 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,73 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **10,61 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **7,21 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **11,84 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,38 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,18 m**



Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **11/08/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **11/08/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Point électrique**

Profondeur de fin : **6,75 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **11.13 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **8.59 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **10.40 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **9.23 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **10.60 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/66**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **6.20 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Contrat : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville- Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**


Date début de forage : **15/11/2022**

Echelle : **1/77**

Date fin de forage : **15/11/2022**

Machine : **PAGANI 100 kN - Pointe électrique**

Profondeur de fin : **13.87 m**



EXGTE 3.23.3

Observations :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	Niveau d'eau observé au cours de l'intervention  1.0 m	0		
		1		
		2		Classification GTR
		3		
		4	Sable limoneux marron	
		5		Classification GTR
		6		
		7		
		8		
		9		Classification GTR
		10		
		11		
		12		
		13		
		14	Limon argileux talqueux marron Altération	Classification GTR
		15		

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 26/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 28/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	2.1 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon sableux gris foncée	
		0.30 m		
		1	Limon sableux marron - jaunâtre	
		1.60 m		Classification GTR
		2	Limon argileux beige - orangé à rougeâtre	
		3		
		3.30 m		
		4	Limon argileux beige	Classification GTR
		5		
		5.20 m		
		6	Limon argileux grisâtre	
		7		
		7.00 m		
		8		
		8	Sable limoneux orangé	Classification GTR
		9		
		10		
		10.20 m		
		11	Limon sableux blanche - jaunâtre	
		11.50 m		
		12	Sable argileux grisâtre	
		12.00 m		
		13	Limon sableux grisâtre	
		13.00 m		
		14	Sable argileux grisâtre	
		14.00 m		
		15	Limon sableux gris clair	Classification GTR
		15.00 m		

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	2.1 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon rose bariolé grisâtre	
		1		
		2		Classification GTR
		3		
		4.00 m	Sable limoneux rougeâtre	Classification GTR
		5		
		6		
		7		
		8.60 m	Limon sableux grise - verdâtre	Classification GTR
		9		
		10		
		11		
		12	Limon argileux grisâtre altération	Classification GTR
		14.00 m		
		15.00 m		

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/09/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **15.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.0 m Niveau d'eau observé au cours de l'intervention	0	Argile sableuse marron	
		1		
		2	Sable limoneux marron	Classification GTR
		3		
		4		
		5	Limon sableux gris bariolé marron	Classification GTR
		6		
		7		
		8		
		9	Limon sableux grisâtre	Classification GTR
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		Classification GTR

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	Niveau d'eau observé au cours de l'intervention  1.0 m	0	Sable limoneux marron	
		1		
		2		
		3		Classification GTR
		4		
		5		Classification GTR
		6		
		7		
		7.60 m	Limon sableux gris	
		8		
		9		
		10		Classification GTR
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		Classification GTR
		15.00 m		

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 26/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 28/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 12.90m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.8 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Sable limono-argileux orangé bariolée beige	
		1		
		1.80 m		
		2	Sable limoneux marron	Classification GTR
		3		
		3.60 m		
		4	Sable limoneux beige	Classification GTR
		5		
		6		
		6.40 m	Limon sableux talqueux gris micacé altération rocheuse	Classification GTR
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		12.90 m		

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 26/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 28/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.6 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon sablo-argileux rougeâtre	
		1		
		1.70 m	Limon argileux gris	Classification GTR
		2		
		3.00 m	Sable limoneux beige - orangé	Classification GTR
		3		
		4		
		5		
		6.20 m	Limon sableux marron	Classification GTR
		6		
		7		
		8	limon sableux beige - marron - gris	Classification GTR
		9.30 m		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15.00 m		Classification GTR

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

 Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

 Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

 Client : **APIJ**

 Date début de forage : **06/09/2022**

 Echelle : **1/81**

 Date fin de forage : **08/09/2022**

 Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

 Profondeur de fin : **11.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.2 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	limon sableux marron - orangé	
		0.50 m		
		1	limon sableux grisâtre	
		1.20 m		Classification GTR
		2	Limon sableux beige	
		3		
		4	4.00 m	
		5	Sable limoneux grisâtre Altération rocheuse	
		6		
		7	7.30 m	Classification GTR
		8	Sable grisâtre altération rocheuse	
8.70 m				
9	Limon sableux grisâtre altération rocheuse	Classification GTR		
10				
11			11.00 m	

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.8 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon argileux marron	
		1		
		2		Classification GTR
		3	Sable limoneux gris - beige	
		3.50 m		
		4		
		5		Classification GTR
		6		
		7		
		8		
		9		Classification GTR
		10	Sable grisâtre	
		10.50 m		
		11	limon sableux marron	
		11.30 m		
		12	Sable limoneux marron - grisâtre Altération rocheuse	Classification GTR
		13		
		13.00 m		
		14		
		15		

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/09/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **7.50m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.7 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon argileux marron	
		1		
		2		Classification GTR
		3.00 m	Sable limoneux orangé	
		4.00 m		
		5.20 m	Sable limoneux beige	Classification GTR
		6.20 m	Sable limoneux grisâtre	
		6.50 m	Sable limoneux jaunâtre	
			Sable argileux gris foncé	

EXGTE 3.23.3

Observation : Refus du sondage à 7.5 m de profondeur sur un élément rocheux

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/09/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 10.50m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.2 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon sableux marron - grise	
		1		
		2	Limon sableux ocre - orangé	Classification GTR
		3		
		4	Limon argileux grise - rougeâtre à orangé	
		5		
		6	Sable limoneux marron	Classification GTR
		7	Sable argileux grisâtre	
		8	Limon sableux grisâtre Altération rocheuse	
		9		Classification GTR
10	10.50 m			

EXGTE 3.23.3

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/07/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **15.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.0 m Niveau d'eau observé au cours de l'intervention	0	Sable limoneux marron	
		1		
		2		Classification GTR
		3		
		4	Sable limoneux rosé	
		4.30 m		
		5		Classification GTR
		6		
		7	Sable limoneux marron bariolé gris	
		8		
		9		Classification GTR
		9.00 m		
		10	Limon sableux grisâtre	
		11		
		11.50 m		
		12		
		13		Classification GTR
		14		
		15		Classification GTR
		15.00 m		

Observation :

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/09/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **11.80m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.8 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon sableux orangé - grisâtre	
		1	limon orangé - grisâtre	
		2	Limon argileux marron	Classification GTR
		3	Argile sableuse marron - grisâtre	
		4	Sable gris - jaunâtre	
		5	Limon sableux beige	Classification GTR
		6	Limon sableux grisâtre altération rocheuse	
		7		
		8		
		9		Classification GTR
		10		
		11		
		11.80 m		

EXGTE 3.23.3

Observation : Refus du sondage sur l'altération du substratum rocheux

Dossier : **A002.M.0076**

 Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

 Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

 Client : **APIJ**

 Date début de forage : **06/09/2022**

 Echelle : **1/81**

 Date fin de forage : **08/07/2022**

 Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

 Profondeur de fin : **7.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.0 m  Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Sable limoneux brun - beige	
		1		
		2		Classification GTR
		3		
		3.80 m	Sable limoneux marron bariolé gris	
		4		
		5	Classification GTR	
		6		
		7	7.00 m	

EXGTE 3.23.3

Logiciel JEAN LUTZ S.A - www.jeanlutzsa.fr

Observation : Refus à la tarière à 7.0 m de profondeur environ

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/07/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **12.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	0.8 m Niveau d'eau observé au cours de l'intervention	0	limon sableux grisâtre	
		0.40 m		
		1		
		2	Sable limoneux beige	Classification GTR
		3		
		3.00 m		
		4		
		5	Argile sableuse grise foncée	Classification GTR
		6		
		7		
		7.50 m		
		8		
		9		
		10	Limon sableux grisâtre Altération rocheuse	Classification GTR
		11		
		12		
		12.00 m		

EXGTE 3.23.3

Observation : Refus à la tarière à 12.0 m de profondeur

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/07/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 6.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.6 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Limon sableuse marron - grise - orangé	
		0.40 m	Limon argileux grisâtre bariolée orangé - rougeâtre	
		1.50 m	Limon argileux compact grisâtre bariolée orangé - rougeâtre	Classification GTR
		3.60 m	Limon argileux grisâtre	
		4.80 m	Limon grisâtre micacée altération rocheuse	Classification GTR
		6.00 m		

EXGTE 3.23.3

Observation : Refus à la tarière à 6.0 m de profondeur environ

Dossier : **A002.M.0076**

Chantier : **Cité Administrative et Judiciaire**

Localité : **Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)**

Client : **APIJ**

Date début de forage : **06/09/2022**

Echelle : **1/81**

Date fin de forage : **08/07/2022**

Machine : **Tarière mécanique Ø 100 mm**

Profondeur de fin : **15.00m**

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.1 m Niveau d'eau observé au court de l'intervention	0	Argile marron	
		0.40 m		
		1	Argile limoneuse orangé -rougeâtre à passages jaunâtre	
		1.30 m		
		2	Argile beige - rougeâtre	Classification GTR
		1.80 m		
		3	Argile limoneuse limoneuse grise - rougeâtre	
		3.00 m		
		4	Sable grisâtre	
		5.00 m		
		5		Classification GTR
		6		
		7		
		8		Classification GTR
		9		
		10	Limon sableux grisâtre	
		11		
		12		
		13		
		14		Classification GTR
		14.30 m		
		15	Argile limoneuse (altération) grisâtre	

Observation :

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/07/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 11.50m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	1.0 m Niveau d'eau observé au cours de l'intervention	0	Sable limoneux orangeâtre	
		1		
		2	Sable limoneux marron - rougeâtre	Classification GTR
		3		
		4		
		5		Classification GTR
		6		
		7	Sable limono-graveleux marron	Classification GTR
		8		
		9		
		10		
		11		

EXGTE 3.23.3

Observation : Refus à la tarière à 11.5 m de profondeur environ

Dossier : A002.M.0076

Chantier : Cité Administrative et Judiciaire

Localité : Avenue Gaston Monnerville - Saint-Laurent-du-Maroni (97320)

Client : APIJ

Date début de forage : 06/09/2022

Echelle : 1/81

Date fin de forage : 08/07/2022

Machine : Tarière mécanique Ø 100 mm

Profondeur de fin : 15.00m

Outil	Niveau d'eau (m)	Profondeur (m)	Lithologie	Résultats des essais en laboratoires
Tarière mécanique Ø 100 mm	Niveau d'eau observé au cours de l'intervention  1.0 m	0	Sable graveleux rougeâtre	
		1		
		2		
		3		Classification GTR
		4		
		5		
		6		Classification GTR
		7		
		7.80 m		
		8	Limon peu plastique marron	
		9		
		10		Classification GTR
		10.00 m		
		11	Sable gravelo-silteux marron	
		12		
		13		
		14		
		15		Classification GTR
		15.00 m		

Observation :